

# 湖州ipg激光器 ipg激光器价格 昆山佐越

产品名称	湖州ipg激光器 ipg激光器价格 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 常见故障检查

#### 水冷机高压报警

放冷剂热量无法有效排除，导致高压报警

检查过滤同，过新公影响进风量，湖州ipg激光器，清洁或更换G2级粗效过滤棉环境温度过高，水冷机远离热源，保证工作环境温度凉爽

过滤网靠墙太近，会影响冷却风进风量，过滤网离墙至少1m水冷机所处环境较时闭，热风无法有效排出，保证水冷机风扇上方空间开阔水冷机有门打开了，冷凝器通风量变小，需关闭侧门

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 激光等级定义

1级(Cass1):通常条件下，ipg激光器价格，裸眼长时间注视或通过光学器件(非大口径聚焦器件)观察都是安全的。通常是因为有害光辐射被完全封闭在装置内。

1M级(aass1M):302.5nm4000nm，裸眼长时间注视是安全的。但是通过放大镜或显微镜观察聚会产生危险。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，ipg激光器维修，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

## 常见故障排除

### 温度过高报警

此报警一般是由于机柜内湿度过高且外界环境温度过高引起，ipg激光器模块维修，激光器在高温高湿的环境中工作容易出现此报警

激光器内部有温度湿度监测电路板IG351，此板通过检测的柜体内温度和相对湿度得出温度值，如果外部冷却水的温度低于温度，有可能会導致激光器柜体内的通水冷却部件结露。外部冷却水的温度范围18-25度。

湖州ipg激光器-ipg激光器价格-昆山佐越(推荐商家)由昆山佐越激光技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山佐越激光技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!