

广州油烟检测 油烟监测超标的原因

产品名称	广州油烟检测 油烟监测超标的原因
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

油烟监测超标的原因

在实际检测过程中，发现油烟检测超标的原因常见有如下4种：1.油烟净化器净化效率不达标原因在于餐饮企业安装的油烟净化器净化效率不高，达不到理想净化效果，导致安装后使用一段时间，油烟检测排放浓度超标。2.油烟净化器的处理风量匹配不合理选购油烟净化器时，餐饮企业可能对于菜系和灶头的数量没有表达清楚，导致油烟净化器商家所推荐的产品不能满足实际负荷，油烟净化器的净化效果未达标，油烟检测抽检超标。3.油烟净化器安装规范对于油烟净化器的安装也有很多需要注意的地方，管道、风机、变径、进出风口及风管连接时需要安装的软连接等，尽量找专业人员进行安装，避免安装不当影响油烟净化器的净化效果。4.油烟净化器未定期清洗与维护油烟净化器都需要定期清洗与维护才能让净化效果保持较高水平，需要按照厂家指导要求定期清洗，如使用频次高，则需要缩短维护周期，不然油烟浓度排放不达标。