

uv卷材打印机 手机壳uv打印机 深圳uv打印机

产品名称	uv卷材打印机 手机壳uv打印机 深圳uv打印机
公司名称	深圳市达神实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大诚光驰 型号:DG-2513 产地:深圳
公司地址	深圳龙华观澜观光路1335号
联系电话	18923816092

产品详情

UV打印机冬季耗材容易受影响

在寒冷的气温环境下，UV打印机相关的耗材也容易受影响，例如UV打印机的喷绘材料，寒冷低温干燥的UV打印车间环境下，材料容易与机器间产生的静电，在UV打印喷绘打印时，要注意做好静电的防护，避免静电对喷头产生影响，喷绘打印工作中喷头飞墨的故障；另外，还有材料的存放，寒冷低温湿度大的UV打印机工作车间，材料介质容易受潮、喷绘图像画面干得慢、喷绘图像画面墨水晕墨故障等等，特别是在南方寒冷冬季里的阴雨天气候环境下，UV打印机工作车间不仅寒冷，而且湿度大，此气候条件下，UV打印机的正常喷绘打印容易受影响。

UV打印机在冬季会增加耗材吗？这是很多客户关系的问题，下面小编给大家讲讲关于UV打印机耗材方面的问题。

在严寒的温度自然环境下，UV打印机有关的耗材也非常容易受影响，比如UV打印机的喷绘材料，严寒冷冻干燥的UV打印出生产车间自然环境下，原材料非常容易与机器间造成的静电感应，在UV打印出喷画打印出时，要留意搞好静电感应的安全防护，防止静电感应对打印机喷头造成危害，喷画打印出工作上打印机喷头飞墨的常见故障；此外，也有原材料的储放，严寒超低温环境湿度大的UV打印机工作中生产车间，原材料物质非常容易返潮、喷画图象界面干得慢、喷画图象界面黑墨水晕墨常见故障这些，特别是在南方地区严寒冬天里的下雨天气候自然环境下，UV打印机工作中生产车间不但严寒，并且环境湿度大，此气候条件下，UV打印机的一切正常喷画打印出非常容易受影响。

UV平板打印机具有广泛的应用前景

在各种加工定制类企业发挥着重要作用，譬如家居建材、广告资料、文具生产、饰品制造、工艺品加工、宝石镶嵌与加工等。UV平板打印机对材质的请求并不是很高，容易一切品类的材料都能够完成高精度加工。

1、在墨水活动性好的状况下，两者的效果一模一样。

2、在墨水活动性不好或者喷头上盖有梗塞但是不严重的状况下，吸墨能尽快的使喷头没有断线。原因是什么呢？由于清洗的时候，喷头还有一个“扫射”的过程。固然墨在清洗的时候被吸出来了，喷头里面也有墨，但是由于”扫射“，喷头里面的墨被耗光了，而墨水由于活动性不畅没有及时的补充进去，导致喷头出来的仍有断线。