

# 特灵中央空调 安义中央空调 特美悦舒适家新风

产品名称	特灵中央空调 安义中央空调 特美悦舒适家新风
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

## 产品详情

中央空调不制冷的原因有哪些？

我们在选购空调的时候，经过多方面的对比考虑选择安装中央空调，但是只要是机器就有可能出现一些小问题，有时并不是机器本身的原因。中央空调不制冷是一个常见的问题。那出现中央空调不制冷故障的原因是什么呢？空调小编今天来为大家介绍一下这方面的情况供大家了解。

### 1、控制面板未设置正确或门窗未关好

有很多人因为不是很会使用中央空调的控制面板，所以常常把模式设置错误。另外，房间门窗未关好、大面积玻璃窗也会导致中央空调制冷效果不好，无论是什么空调在正常运转的时候，都要求室内是封闭的。

### 2、室内机或室外机没有运转

中央空调不制冷时首先要检查空调是否正常运转，包括室内机和室外机，尤其是要检查室外机的压缩机，只要有其中一个没有正常运转，那么就得请人员来维修一下。

### 3、过滤网堵塞

由于空调长时间的使用，没有定期的清洗就会引起过滤网堵塞，长久下来沉淀物越积越多，终导致中央空调不制冷，建议定期为中央空调做维护和保养。

水系统中央空调安装步骤有哪些呢？

在中央空调行业素有“三分产品七分安装”，安装的重要性不言而喻，中央空调的安装材料、工艺是直

接影响安装质量和后期使用效果的重要因素之一。那么，水系统中央空调安装步骤有哪些呢？

中央空调水系统为小型的半集中式风机盘管系统，其布置灵活，独立调节性好，舒适度高，节能环保，能满足复杂场所分散使用、各个房间独立运行的需要。

- 1、风机盘管安装：开箱检查随机文件、备件、附件是否完好，确定好室内机位置以及尺寸、吊杆位置等，风机盘管安装完成后，应轻轻转动风机叶轮，检查是否有磨擦声。等水系统试压完毕后，将风机盘管及时做好成品保护，同时谨防脏物落入托盘中堵塞冷凝水管。
- 2、管路安装：根据安装图纸来确定管道走向及放线，并进行支吊架安装；对管道进行除锈防腐处理并与风机相连接，待所有管路安装好之后进行管路试压，再对管路进行保温处理。中央空调水系统的管道保温材料应选择防水效果好、柔韧性佳、能防火阻燃的橡塑保温材料，在具体施工时，应注意保温材料外表保持洁净，无拉伸现象，与保温接口之间用配套的胶带包扎好，确保无裂缝。
- 3、水泵及附属设备的安装：水泵的平面位置和标高允许偏差为 $\pm 10\text{mm}$ ，安装的地脚螺栓应垂直、拧紧，而且与设备底座接触紧密，以减小工作运转中产生的噪音。减震器与水泵基础连接牢固、平稳，中央空调设计，基础紧密。

空调为什么会跳闸？

- 1、室外机翅片积灰：当空调长时间运行后，外机翅片上会积累大量灰尘污垢，需要定期清洗保养，否则会造成热负荷过高，安义中央空调，引起跳闸。
- 2、空调压缩机、电机的电流过大，引起跳闸：需要选择合适的配电线，并且在用电高峰期也有可能出现电压不稳导致跳闸。
- 3、空调系统制冷剂不足，引起跳闸：如果是制冷剂不足导致跳闸，联系的维修师傅进行添加即可。
- 4、空调四通阀窜气：中央空调四通阀漏气，会使得电流急速上升，高低压短路，引起跳闸，可以更换四通阀，抽真空检漏，适当加氟。
- 5、空调电路保险丝烧断：中央空调电源必须，变频中央空调，不要和其他电器公用电源，否则容易造成接触不良，特灵中央空调，保险丝烧断等情况发生。
- 6、室外机散热不好：空调外机安装在狭小的空调机位，或者空调机位有百叶窗等障碍物的遮挡，在高温天气，就极易出现跳闸。

特灵中央空调-安义中央空调-特美悦舒适家新风由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌特美悦暖通技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中央空调具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!