

镀锌管桥梁护栏 聊城飞龙桥梁护栏

产品名称	镀锌管桥梁护栏 聊城飞龙桥梁护栏
公司名称	山东飞龙金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区黑龙江路东首
联系电话	15965236522

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东飞龙金属材料有限公司

镀锌管桥梁护栏大致分为以下3种：

- 1、矮栏杆，高度为30-40cm，不妨碍视线，多用于绿地边缘。也用于场地空间领域的划分。
- 2、高栏杆，高度在90cm左右，有较强的分隔与拦阻作用。
- 3、防护栏杆，高度在100-120cm以上，超过人的，以起防护围挡作用。一般设置在高台的边缘，可使人产生安全感。

公司自成立以来得到同行业及客户群的厚爱和大力支持，使得在短期内取得了较大的进步。公司在加强产品销售的同时，不断完善产业链，从源头做起，对有特殊需求的客户在自己仓库内加工好，由公司车队配送到客户地点，逐步形成供应原料、销售成品钢材、加工钢材、仓储物流的大型公司。

镀锌管桥梁护栏是无论何种恶劣环境，镀锌管桥梁护栏表面外观不应生锈，褪色，龟裂，粉化。要保持

色泽持久而鲜艳，抗脏自洁，免维护，省却频繁维护带来的财力及人力损耗，更避免因维护带来的交通不便，不安全及环境污染，因此表达镀锌管桥梁护栏的各种导向，分流，警示功能颜色与涂层品质至关重要，不能以简单的喷塑工艺，单层喷粉来处理，更不能用油漆来解决，需要“性能涂层”。

性能涂层分别由热浸锌层，富锌磷化层，有机富锌环氧粉末涂层和聚酯“无瑕”彩色粉末涂层组成，要用世界的表面处理技术和先进设备，使四种保护层经科学合理的有机结合，赋予镀锌管桥梁护栏具有优异的防腐性和良好的耐潮湿，耐化学性能以及的抗紫外线的稳定性。

1、现象

混凝土表面粗糙，有气孔，线形不顺直，镀锌管桥梁护栏，顶面高低不平，相邻孔伸缩（伸出和缩进比喻在一定限度内的变通）缝处栏杆顶面有高差，镀锌管桥梁护栏栏杆的伸缩缝不在同一垂直线上。栏杆柱不垂直。

2、原因分析(Analyse)

(1)模板表面不光洁，木模在使用前未浇水湿润，模板表面混凝土(Concrete)残渣未清除干净，使用时未涂脱模剂。

(2)模板支撑不牢，未按基准线进行校正（词义:校对改正），预埋钢筋(英文:steel bar)偏差。

(3)镀锌管桥梁护栏与栏杆模板未垫平，基底标高未校正。

(4)伸缩（伸出和缩进 比喻在一定限度内的变通）缝模板支撑不牢，混凝土(Concrete)振捣时模板走动。造成镀锌管桥梁护栏及栏杆与伸缩缝偏斜，位置不准。

镀锌管桥梁护栏-聊城飞龙桥梁护栏由山东飞龙金属材料有限公司提供。“防撞护栏,桥梁护栏,不锈钢护栏,灯光护栏,桥梁防撞护栏”选择山东飞龙金属材料有限公司，公司位于：山东聊城市南环路南28号，多年来，山东飞龙坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东飞龙期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事山东防撞栏杆，山东道路防撞护栏，山东桥防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。