

通安防爆注重用户体验 卧式防爆风机盘管 青海防爆风机盘管

产品名称	通安防爆注重用户体验 卧式防爆风机盘管 青海防爆风机盘管
公司名称	南阳通安防爆电机电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区
联系电话	15036200023

产品详情

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

风机盘管清洗主要包括维修、清理（水垢清洗、、风盘表冷器除藻）、风盘及进通风口的保护。其实际清理步骤给出：

- 1、风机盘管回风口过滤芯的清理消菌。
- 2、排风体系消菌。
- 3、风机盘管表冷器，用常用空调清洗剂开展清理、水垢清洗、。维持透风顺畅。
- 4、对接水盘、过滤装置开展去除淤泥、脏物，清理整洁，维持流水通畅。
- 5、出入风栅的日常保洁。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

风机盘管机组构成制冷效果相关原因

风机盘管机组供水入口处应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时，污水不准通过风机盘管。风机盘管接管的ZUI高点应设排气装置，ZUI低点应设泄水装置。风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度，应保证滴水盘中不积水。

影响卧式暗装风机盘管使用效率的因素较多，其中供水量和供水温度是影响卧式暗装风机盘管使用效率的一项重要因素，下面我们就一起来看一下这个问题是如何解决的：

卧式暗装风机盘管风量一定、供水温度一定、供水量变化时，制冷量随供水量的变化而变化，根据部分卧式暗装风机盘管产品性能统计，当供水温度为7℃，卧式防爆风机盘管，供水量减少到80%时，制冷量为原来的92%左右，说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。

卧式暗装风机盘管供、回水温差一定，供水温度升高时，制冷量随着减少，据统计，供水温度升高1℃时，制冷量减少10%左右，供水温度越高，减幅越大，除湿能力下降。供水条件一定，防爆风机盘管安装，卧式暗装风机盘管风量改变时，制冷量和空气处理焓差随着变化，一般是制冷量减少，焓差增大，青海防爆风机盘管，单位制冷量风机耗电变化不大。

卧式暗装风机盘管进、出水温差增大时，水量减少，换热盘管的传热系数随着减小。另外，壁式防爆风机盘管，传热温差也发生了变化，因此，卧式暗装风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少，据统计当供水温度为7℃，供、回水温差从5℃提高到7℃时，制冷量可减少17%左右。

南阳通安防爆主营产品：防爆空调、防爆控制箱、防爆正压柜、防爆除湿机、防爆暖风机、防爆风机盘管、防爆恒温恒湿空调、防爆风冷热泵型空调、防爆新风机组、工业冷冻机组等。其优良的产品内在质量、可靠，能为您的生产作业环境和办公环境带来舒适。

风机盘管及凉水管路的凝结水难题

1、状况：某宾馆客房的风机盘管卧式暗装，夏天常常从吊棚上水流出来。

缘故：风机盘管的冷凝水管密集排污，结果顶部的上空间不可以考虑冷凝水管倾斜度的规定，导致无坡

乃至反坡，使渗水软件的存水不出来，满后往吊棚进水口。

防范措施：以便少毁坏吊棚，降低反工花费，采用了将冷凝水盘的排污管接至卫生间地漏。

将要冷凝水管由密集泄水的接线方法改成排入洗手间的接线方法。

2、状况：某酒店厅堂选用卧式暗装风机盘管，结果冷凝水排不出来，四处乱流，危害挺大。

缘故：受给排水工程标准限定，风机盘管的冷凝水管未做倾斜度。

防范措施：房建再次装潢，将冷凝水管干了倾斜度， $i=0.01$ 左右，才处理了难题。

通安防爆注重用户体验-卧式防爆风机盘管-青海防爆风机盘管由南阳通安防爆电机电气有限公司提供。南阳通安防爆电机电气有限公司为客户提供“防爆空调,防爆除湿机”等业务，公司拥有“通安”等品牌，专注于柜机等行业。，在河南省南阳市高新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事防爆控制柜，矿用防爆控制柜，防爆电气控制柜的厂家，欢迎来电咨询。