

轮式电动平车 电动平车 伟业起重品质保证

产品名称	轮式电动平车 电动平车 伟业起重品质保证
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

产品详情

电平车巡回检查内容

行走机构：电机、联轴节、减速机（减速齿轮）不松动，运转正常。减速机（减速齿轮）油量充足，油质符合要求，无灰尘杂物。制动器灵敏好用，制动轮接触正确无严重磨损。车轮接触正确，转动良好。车体部分：车体不变形，车台平整无砸坑，全车整洁。电气部分：滑线与滑块（电缆）接触良好，移动灵活，线架牢固完好（或蓄电池的电量充足）。电器开关灵敏好用。电铃声音宏亮。各部电器绝缘良好。其它部分：保养资料齐全、清洁。设备机件完整。

电动平车运行中电动机温度过高问题的解决之道

- 1、检查电动平车的工作环境，假如电动机长时间处于高温下（40摄氏度以上）则能够会惹起发热，轮式电动平车，假如过高则会呈现宕机现象。
- 2、检查电动平车的负载能否过大，请选择能满足工作需求的产品，我们提供多种吨位的电动平车产品供您选择。
- 3、检查外部供电电压能否正常，当电压超越电动机额定电压10%以上，电动平车，或低于电动机额定电压5%以上时，电动机在额定负载下容易发热，温升，应检查并调整电压。另外，一相熔丝断路或电源开关接触不良，也会形成缺相运转而过热，应修复或改换损坏的元件。
- 4、检查电动机，看电动机内外积尘和油污太多，影响散热，应消弭灰尘和油污；电动机风道阻塞，通风不畅，KPX蓄电池电动平车，进风量减小，应消弭风道口杂物及污垢；电动机内风扇损坏，装反或未装，应停止正确装置，损坏的风扇应修复或改换。另外假如电动机的轴承损坏或是磨损过大等，使定子和转子相碰擦，也会惹起电机温度升高。

- 1、电动平板车在使用过程中，要经常定期检查各部件的技术状态，及时清理可能进入机体内的灰尘、积水、油污和铁屑等杂物并采取防护措施。
- 2、电动机的风道必须畅通无阻，并不能有热源置于电动机周围，发现问题及时采取防止措施。
- 3、在正常情况下每六个月更换润滑脂一次。更换油脂时先用煤油或洗净轴承，KPJ电动平车，然后油脂填满轴承室的三分之二，过多过少都不利润滑。
- 4、电动机应定期检修，通常每三个月小检一次，每年大修一次，如果电动机绕组因事故烧损，要及时拆开分析原因。通常付绕组烧坏是由于起动切换失灵或电容器短路；主绕组烧坏是由于长期过负载或起动堵转所造成。更换电动机绕组，排除事故原后，方可重新使用。

轮式电动平车-电动平车-伟业起重品质保证由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司为客户提供“液压升降平台,悬臂吊,导轨式升降货梯,电动平车,墙壁吊”等业务，公司拥有“伟重”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在河南省长垣魏庄起重工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：崔经理。同时本公司还是从事电动轨道平车，无轨电动平车，电动平车的厂家，欢迎来电咨询。