

河南安阳工业机器人回收 新松安川发那科三菱

产品名称	河南安阳工业机器人回收 新松安川发那科三菱
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

或小接口板，此故障情况一般用万用表不能测出。

2. 如果与时间有关，当停机一段时间再开，报警消失，则可能是IPM太热，检查是否负载太大。

3. 将单元的指令线和电机的动力线与其他轴互换，如果电机反馈线是接到单元的（伺服B型接法）也要对换，如果报警号不变，则是单元外的故障，可用绝缘表查电机、动力线。用万用表查反馈线、指令线是否断线。轴控制板交换检查。

4. 当出现该报警时，以上方法都不能查出，且没有与该单元或轴相同的轴（比如：车床的X，Z轴不一样大），不能完全互换，这时，先将电机动力线不接，如果还没有结果，可接上动