

奥林燃烧器供应厂家 无锡佰润热能设备 东海奥林燃烧器

产品名称	奥林燃烧器供应厂家 无锡佰润热能设备 东海奥林燃烧器
公司名称	无锡佰润热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213
联系电话	13063670662

产品详情

迎合发展，我国主张自主开发研制燃烧器。这一过程耗费了大量的时间。而后发现、造价高、产品技术含量低、性能差对比国外已经成熟的燃烧器这些劣势暴露无疑。这样的发展不利于生产建设的提高。之后，我们又走上了进口燃烧器的路线。一过就是几十年。应该按照，先进口、再学习“仿造”、而后自主研发。由此可见，“畸形”的成长过程在于错误的发展步骤。

根据燃烧器的油嘴数量与调节方式不同，燃烧器又分为一级(单段)、二级(双段)、三级(三段)和比例式。一级有一个喷油嘴，二级有两个喷油嘴，三级有三个喷油嘴。

比例式是燃烧器的负荷随着锅炉出力大小连续调整变化，而其他是根据改变油嘴数量的变化来调整锅炉出力的大小。燃烧器

为使燃料油燃烧良好，必须油的雾化质量，使油雾与空气充分混合，东海奥林燃烧器，燃烧器这主要借助于燃烧器来实现。燃烧器是燃油锅炉的关键设备，它由喷油部分()、调风器部分、点火及稳燃装置、电气系统和电机及伺服马达等构成。燃烧机

喷油部分由油泵、油泵调节阀、滤网、油预热器、电磁阀、喷油嘴、回油调节阀等组成；调风器部分由风机、空气挡板、调节套筒、外壳等组成。

冬季经常出现的情况是供油系统堵塞，因为气温低时柴油的流动性差，易析出蜡质，堵塞管道、柴油滤

芯、油泵滤网、喷嘴滤网等，奥林燃烧器供应商，使供油系统不畅通，造成着火不稳或灭火。若车间内温度较低，可用烘灯对供油管路进行加热，加热油泵、滤芯等部位，奥林燃烧器型号，点火困难时可对进风门进行烘烘以预热进风。一般是燃料供应不足造成的。燃烧器工作时若柴油供给不及时断油后必然导致灭火。灭火后火焰传感器呈高阻抗状态，奥林燃烧器供应厂家，控制器指令停止喷油，并预吹风约10s，后开始喷油若能建立起烧器重新点燃。

奥林燃烧器供应厂家-无锡佰润热能设备-东海奥林燃烧器由无锡佰润热能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡佰润热能设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!