

防护材料口罩破碎机销售 防护材料口罩破碎机 青州新航

产品名称	防护材料口罩破碎机销售 防护材料口罩破碎机 青州新航
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

现代工程技术将需要越来越多的高纯超细粉体，超细粉碎技术在高新技术研究开发中将起着越来越重要的作用。高新技术产业与非金属矿物有着密切的联系，在未来非金属矿深加工技术开发和产业发展中要考虑高新技术及其产业的发展;现代非金属深加工技术与传统产业加工技术相互渗透，防护材料口罩破碎机销售，其发展必须考虑传统产业的技术改造和进步;为了更好地应用有限的非金属矿资源，必须考虑其综合利用问题。

小型粉碎机（以相同粉碎细度前提下产量较低的设备）主要适用于食品、化工、绿化、环卫、等行业的物料粉碎处理。

粗碎机主要用于各行业的粉碎预处理作业，防护材料口罩破碎机价格，其作用主要是将直径较大的物料（5-10cm）加工至直径较小的颗粒状物料（直径为5-10mm）。

粉碎机主要用于各行业中细度粉碎作业，其作用是将颗粒状的物料加工至需要直径的中细度粉体，以便进行后续处理或作为产品成品。

超微粉碎机主要用于大部分行业的超微粉碎作业，是将粉碎作业后的物料再次粉碎以达到需要的物

料直径，主要用于产品的原材料加工。

技术参数：

配套动力：11kw

刀盘直径：400mm

定刀长度：600mm

刀具材质：合金工具钢 动刀：3把 定刀：2把

筛孔直径：12mm

外形尺寸：2150*1200*1860mm

设计产量：200-300kg/h

报价：23000（不含运费，不含税）

另配（可不配） 进料带：2800*350mm（独立电机0.75kw）

出料带：1400*350mm（独立电机0.75kw）

轴承过热轴承是粉碎机上较为重要的配件，其性能直接影响到设备的正常运行及生产效率。设备运行过程中，防护材料口罩破碎机批发，使用者要特别注意轴承的升温和轴承部位的噪声，出现异常要及早处理。

(1)2个轴承座高低不平，或电机转子与粉碎机转子不同心，会使轴承受额外负荷的冲击，从而引起轴承过热。出现这种情况，要马上停机排除故障，防护材料口罩破碎机，以避免轴承早期损坏。

(2)轴承内润滑油过多、过少或老化也是引起轴承过热而损坏的主要原因，因此，要按着使用使用书要求按时定量地加注润滑油，一般润滑占轴承空间的70%-80%，过多或过少都不利于轴承润滑和热传递。轴承延长其使用寿命。

防护材料口罩破碎机销售-防护材料口罩破碎机-

青州新航(查看)由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司是山东 潍坊,原棉、麻、毛、丝初加工设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在青州新航领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创青州新航更加美好的未来。