

# 14潜水泥浆泵价格 50ZJQ 36 14潜水泥浆泵 永泰水泵厂家

产品名称	14潜水泥浆泵价格 50ZJQ 36 14潜水泥浆泵 永泰水泵厂家
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

## 产品详情

正确的顺序如下：起动顺序：检查进出口阀门状态(关闭)一打开清水进口阀门一打开常压冷却水阀门(副叶轮密封或机械密封)或轴封水阀门(检查水压)一开泵至稳定运行一打开渣浆泵进口阀门一关闭清水进口闸阀一开出口阀门。

50ZJQ-36-14潜水泥浆泵关机顺序：打开进口清水阀门一关闭进口管路阀门(冲洗2~5min)一关闭出口阀门一停机一关闭轴封水或常压冷却水一关闭进口清水阀门。

这些都是常见的操作不当引起的问题，解决的办法很简单，认真学习遵守使用说明书中的条款就可以避免这些问题。50ZJQ-36-14潜水泥浆泵部件本身的问题与解决方法正规渣浆泵厂家的泵由于在出厂前，经过好几道工序检查，一般不会出现此问题。偶尔出现的也是不易发现的铸造缺陷。设备生产厂家加大检测力度，就可以很好避免此类问题的发生。

### 50ZJQ-36-14潜水泥浆泵抽沙泵基本原理剖析所在

- 1、接地线接错电源。抽沙泵的电缆线中有四芯，注意不能把接地线当成电源线接错。
- 2、抽沙泵机械密封损害而漏水。经常用兆欧表检查潜水泵的绝缘电阻，发生绝缘电阻降低时及时采取维修措施，就不会发生电机烧坏。
- 3、电缆线破损后进水。要经常检查抽沙泵的绝缘电阻。
- 4、叶轮卡住。叶轮卡住转不动时，电流比额定值增大，时间久了，泵的定子绕组很快就会烧掉。
- 5、定子绕组两端碰外壳、绕组对地击穿。

6、抽沙泵“开”、“停”过于频繁。

7、抽沙泵脱水运行时间过长。潜水泵脱水运转时间只能在1分钟时间左右，时间一长，电泵由于散热不良而温度升高。

8、缺相工作。缺相工作时，泵一般处在制动状态，电流比额定值大的多，此时潜水泵的绕组的温度升高，时间长了，会烧坏定子绕组。

安国市永泰泵业制造有限公司 生产各种系列 型号渣浆泵 潜水渣浆泵 耐磨渣浆泵 高扬程渣浆泵

50ZJQ-36-14潜水泥浆泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械。该设备结构先进、过流通道宽阔、排污能力强；选材精良、抗腐蚀能力强。适合于输送含有砂石、煤渣、尾矿等固体颗粒的液体。主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业渣浆类液体的清除及输送，是传统渣浆泵的理想替代产品。