

# 汽车配件输送线 瑞宇机械设备 永康输送线

产品名称	汽车配件输送线 瑞宇机械设备 永康输送线
公司名称	浦江瑞宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市浦江县黄宅镇百汇创业园29号
联系电话	18757652999 18757652999

## 产品详情

浦江县瑞宇涂装设备厂是无尘涂装喷漆房、涂装流水线、隧道炉、喷漆台、水帘柜、UV固化炉、物流设备等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

浦江县瑞宇涂装设备厂与您分享工业涂装现场常用加湿方法

### 水幕屏风循环加湿法

??水幕屏风循环加湿法是对涂装现场进行加湿的一种方法。水幕屏风循环加湿装置是以隔膜泵或水泵为水的循环动力，使用线棒、PPR管材、储水箱和尼龙网制作的加湿系统。

### 通道式水幕加湿法

??通道式水幕加湿法是对举措装现场进行加湿的一种方法。通道式水幕加湿装置是以隔膜泵或水泵为水的循环动力，使用线棒，PPR管材、储水槽、尼龙网和PVC板制作的一种加湿系统。

技术问题欢迎来电咨询或来我厂考察！

浦江县瑞宇涂装设备厂是无尘涂装喷漆房、涂装流水线、隧道炉、喷漆台、水帘柜、UV固化炉、物流设备等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

浦江县瑞宇涂装设备厂与您分享喷涂时易出现的问题

1、漆膜发白。造成原因主要是空气中的湿度太大，溶剂挥发过快。由于硝基漆在喷涂时，溶剂含量比其他涂料高，涂层在干燥过程中，挥发的溶剂量也大，溶剂不断挥发，吸收的热量也多，当它吸收的热量

使漆膜表面的温度降低到露i点时，水蒸汽就会凝聚成水珠进入涂层产生i乳化，使表面变成半透明的白色膜层，当水分蒸发后，水分的孔隙就被空气取代，皮带输送线，形成一层有孔无光的涂膜，使涂膜的装饰性和力学性能降低。这也是硝基漆在施工时比其他涂料容易发白的原因。

2、渗色。在红色硝基漆表面上涂布白色或浅色硝基漆时，红色如果渗透到表面，这渗色。这可以先在红色硝基漆漆膜上先涂一道硝基底漆或虫胶漆，汽车配件输送线，再涂白色或浅色漆。

技术问题欢迎来电咨询或来我厂考察！

浦江县瑞宇涂装设备厂是无尘涂装喷漆房、涂装流水线、隧道炉、喷漆台、水帘柜、UV固化炉、物流设备等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

浦江县瑞宇涂装设备厂与您分享

车轮涂装工艺国内某大型车轮生产线上，车轮的涂装工艺为:上件、预脱脂(喷淋)、脱脂、水洗、水洗、酸洗(盐酸)、水洗、水洗、水洗、中和、水洗、表调、磷化、水洗、水洗、水洗、纯水洗、纯水洗、阴极电泳、0次UF水洗、UF1水洗、UF2水洗、纯水洗、纯水洗、烘烤、下件(转挂面涂线)。全线采用连续式流水线生产，永康输送线，浸槽为船形槽，前处理、电泳、烘道成循环输送系统，即共用一条输送链。

技术问题欢迎来电咨询或来我厂考察！

汽车配件输送线-瑞宇机械设备(在线咨询)-永康输送线由浦江瑞宇机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浦江瑞宇机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!