

金属制品工厂 温州金属制品 通恒

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 金属制品工厂 温州金属制品 通恒 |
| 公司名称 | 南京市浦口区通恒金属制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市浦口区江浦街道华山村石门组 |
| 联系电话 | 13814161706 |

产品详情

钣金含义

钣金加工是针对金属薄板（通常在6mm以下）的一种综合冷加工工艺，包括剪切、冲裁、折弯、焊接、铆接、模具成型及表面处理等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。

钣金加工方法

非模具加工：通过数冲、激光切割、剪板机、折床、铆钉机等设备对钣金进行加工的工艺方式，金属制品定做，一般用于样品制作或小批量生产，成本较高。

模具加工：通过固定的模具，温州金属制品，对钣金进行加工，一般有下料模和成型模，主要用于大批量生产，成本较低。

如何提高钣金加工件的质量？

1. 了解客户要求，对钣金件的外观，尺寸有要了解清楚，金属制品工厂，然后根据客户的产品选择不同的工艺
2. 在确定钣金件尺寸等参数，我们要开始制作 工艺图。
3. 数控下料这，在这个过程中，我们要做好检查工作，尺寸的检查，折弯时要对折弯方向及折弯尺寸进行首件确认，确认完毕后开始批量生产.更换操作工或更换模具时要重新检验.
5. 完成品，对焊接完成品或折弯完成品根据图纸要求对尺寸进行抽样检查，抽样检查时要对每个尺寸进

行确认.同时要对外观进行全检，对不合格钣金件要及时调整，再次检查.同时填写检验报告单.

6. 表面处理，对表面处理的钣金件外观进行全检.

钣金加工的外观需要怎么保护？

- 1.在剪板机后面可以根据剪板机的长度放置一块胶垫，成斜角位置摆放，并固定于剪板机的两端，金属制品企业，这样钣金加工件便于滑落下来的时候不会碰伤表面。
- 2.激光料成型后要放置于激光料的堆放架，根据客户和激光件分类摆放，不要随意丢在钣金车间的地面，可以完全避免激光料表面的刮伤和印痕;烤漆件出炉后应采用纸皮或者胶垫包覆，同时在机架之类的钣金机型中需要在四周需要包覆，避免在上车或者托运的过程中碰到边角。

金属制品工厂-温州金属制品-通恒(查看)由南京市浦口区通恒金属制品厂提供。南京市浦口区通恒金属制品厂是从事“ 车载灭火器箱,多媒体机柜,不锈钢制品等金属不锈钢制品 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张贵明。