

洪泽钛科玛格精密行星减速机 腾马精密

产品名称	洪泽钛科玛格精密行星减速机 腾马精密
公司名称	无锡腾马精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾贝张路3号
联系电话	13812199963

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡腾马精密机械有限公司

减速机的发展趋势

圆柱齿轮遍及选用渗碳淬火、磨齿，承载才能进步4倍以上，体积小、重量轻、噪声低、可靠性高。积木式组合规划。基本参数选用优先数，尺度标准规整，零件通用性和互换性强，钛科玛格精密行星减速机厂家，系列简单扩展和花样翻新，利于安排批量生产和降低成本。

型式多样化，变型规划多。摆脱了传统的单一的底座装置办法，增添了空心轴悬挂式、起浮支承底座、电动机与减速器一体式联接，多方位装置面等不同型式，扩展运用范围。促进减速器水平进步的主要因素有：理论知识的日趋完善。

更挨近实践（如齿轮强度核算办法、修形技能、变形核算、优化规划办法、齿根油滑过渡、新结构等）。选用好的资料，遍及选用各种合金钢锻件，资料和热处理质量操控水平进步。结构规划更合理。加工精度进步到ISO5-6级。轴承质量和寿数进步。润滑油质量进步。

机油时间太长，有点陈旧

解决方案：联系客户服务部，检查上次换油时间。

有机械故障或故障的齿轮减速器的照片，需要检查是否有其他问题，在使用常规检查方法检测齿轮减速器后，在没有发现其他异常的情况下，我们必须考虑我们选择的齿轮减速器是否符合我们的要求，有时我们的参数选择错误。当我们选择齿轮减速器时，选择的负载过小，这显然超过了我们的减速器的功率范围。

解决方法：再次查看是否参数调制有问题，必要时更换动力齿轮减速器。

轴承零件温度升高。如果没有其它故障，很可能是减速器轴承损坏。如果齿轮减速器没有在车间组装，钛科玛格精密行星减速机厂，或掉入异物，或轴承零件质量不好，钛科玛格精密行星减速机公司，购买劣质轴承零件用于生产等，都会造成轴承损坏。

解决方案：根据需要检查和更换轴承。

一、在给减速机加油的时候我们可以旋开机座上部通气帽就可以进行加油。放油的时候旋开机座下部的放油塞，就能够放出污油。减速机出厂的时候内部是没有润滑油。

二、新发出的减速机已加润滑油脂，需要每隔六个月就需要更换。油脂运用的是二硫化铝-2#还可以运用2L-2#锂基润滑油脂。

三、卧式的摆线减速机在正常状况下运用油池润滑，油面的高度需要保持在视油窗中部就可以，在工作条件比较恶劣的状况下，环境的温度是处于高温的时候我们可以运用循环润滑。

四、一次使用减速机，在加油进行工作100小时之后就需要进行更换新油，洪泽钛科玛格精密行星减速机，还需要把内部的污油冲洗干净候再进行连续工作，然后每半年就需要进行更换一次，假如工作的条件比较恶劣就可以适当的缩短换油的时间，减速机经常的清洗还有换油能够延长减速机使用的寿命。在减速机进行工作的时候需要经常进行补充润滑油。

洪泽钛科玛格精密行星减速机-腾马精密由无锡腾马精密机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡腾马精密机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!