

中央空调系统 中央空调 特美悦舒适家新风

产品名称	中央空调系统 中央空调 特美悦舒适家新风
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

产品详情

换季如何正确的使用空调？

温度降低，商用场所中央空调也即将派上用场，在停歇了一个秋季的空调重新使用，需要注意什么呢？

在换季时期，我们在重新使用空调时需要先对空调进行清洗保养，这样既能不仅可以提高空调的制冷换热效率，还能减少异味的发生，使得我们的公共场所更加舒适。

- 1、清洗过滤网：经过一个夏天的使用加上停用一个秋季的中央空调，过滤网里面会积压大量的灰尘及病菌，所以在重新使用时，我们需要将过滤网拆下并清洗干净，中央空调，晾干后再安装好。
- 2、清理室外机：检查室外机周围是否有异物遮挡，室外机禁止被异物遮挡、覆盖以免影响散热，并且夏季到来，温度过高还容易引燃杂物，引起火灾。
- 3、检查管线：检查管线、铜管是否有老化或者漏氟的现象，如果发现管线短路或者漏氟需要及时请的售后维修人员上门检修。
- 4、后期保养：每隔1-2年需要请的技术人员对空调进行的清洁保养，检测空调隐藏的问题，有效延长其使用寿命。

冬季设备防冻需要注意些什么？

一场即将速冻我国的跨年寒潮正在酝酿，蓄势待发，随之而来的“速冻模式”，是今冬来影响我们强寒潮。对相关的设备（如：中央空调，壁挂炉、地暖设备等）大伙一定要做好防冻保护措施，关于设备的防冻保护，刻不容缓。

室外接近0度空调冬季制热常见的几种情况：

- 1、当室外温度低于0度时，会出现频繁化霜，一般空调约45分钟化霜一次，每次化霜时间约10-15分钟，别墅中央空调，化霜时是没有热风的，雨雪天气化霜更加频繁，属正常现象；
- 2、制热化霜时，空调外机底部会有滴水现象，出现这种情况是空调在制热时外机管路和冷凝器翅片上会形成霜体，空调达到一定时间会自动除霜，此水非漏水，是空调化霜水，属正常现象；
- 3、空调刚开机时是没有热风的，这是因为空调增加了制热时“防冷风保护”功能，需开机约3分钟至8分钟，才逐渐有热气出来。

一、中央空调水系统防冻措施：

1、主机设备防冻

为防止低温结冰冻坏设备，风冷模块水机、锅炉热水炉、地暖空调一体机、空气能热水机组的用户一定要注意，请确保设备24小时通电，以便设备随时运行防冻模式，中央空调系统，可以预防设备结冰损坏。

中酒店的空调该如何选择？

酒店常用中央空调按照管道循环媒介的不同，分为氟系统和水系统，这两大系统哪种更适合酒店呢，我们将对氟系统和水系统进行对比，看哪个更适合酒店使用。

对比之前先解释一下什么是氟系统和水系统？

氟系统：是指以氟利昂为介质在室内和室外循环换热的空调系统。内机与外机通过铜管连接，室外机压缩氟利昂，氟利昂通过铜管到室内机直接与空气换热，实现制冷或制热，壁挂式、柜式空调都是氟系统，中央空调里面变频多联机组也是氟系统。

水系统：是指以水为介质在室内和室外循环换热的空调系统。室外机采用冷（热）水机组，多联机中央空调，内机与外机通过水管连接，水泵驱动冷/热水循环，主机提供冷水则制冷，提供热水则制热。

中央空调系统-中央空调-特美悦舒适家新风(查看)由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。“南昌中央空调,南昌新风系统安装,南昌地源热泵,南昌中央净水”选择南昌特美悦暖通技术有限公司，公司位于：南昌市西湖区力高滨江国际天郡A座801室，多年来，特美悦舒适家坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特美悦舒适家期待成为您的长期合作伙伴！