

# 光纤激光器维修 姑苏区模块维修 佐越激光技术

产品名称	光纤激光器维修 姑苏区模块维修 佐越激光技术
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，光纤激光器维修，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

新能源汽车迎来扩张潮，动力电池护航激光焊接发展

近年来我国新能源汽车出现井喷式发展，姑苏区模块维修，我国动力电池PACK行业也取得了持续增长。据前瞻产业研究院数据显示，2016年，PACK行业市场规模为453.1亿元，同比增长30.6%。我们预计到2020年，动力电池产能将突破156.6 GWh，锂电设备的市场规模约为522亿元-671亿元，动力电池焊接用激光器的市场规模预计可达到70亿元-90亿元。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

操作激光切割机时必要的防护措施，大家都用对

### 一、呼吸道的保护

后就是在操作激光切割机的时候有可能会对我们的呼吸道造成影响。因为激光会产生一定的高温，这种高温再与气体配合才能完成各种切割工作，ipg光纤激光器模块维修，在这个过程中会产生大量的粉尘，特别是在加工一些特殊金属材料时，产生的粉尘会含有很多化学成份，所以吸入以后对人体是有害的。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，ipg激光器模块维修，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光器通信不上，观察IG277控制盒右侧指示灯，倒数第二个灯不亮基本可以判定就PC104通信板故障，更换PC104即可。

光纤激光器维修-姑苏区模块维修-佐越激光技术(查看)由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。昆山佐越带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！