

# 数控泡沫切割机 科翔数控机械 数控泡沫切割机供应

产品名称	数控泡沫切割机 科翔数控机械 数控泡沫切割机供应
公司名称	泊头市科翔数控机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头开发区
联系电话	18875778818

## 产品详情

数控泡沫切割机日常保养项目有哪些?

- 1、应尽量保持设备台面的整洁干净，数控泡沫切割机价格，不得在台面上粘贴胶纸等物品，不得在切割机台面上进行刻划。
- 2、设备使用中如遇前后直角滑板和左右靠尺移动干涩困难时，请清理轨道中的灰尘和残屑并使用4B-B的铅笔芯在滑动轨道两侧和滑动板下导轨上来回涂划，数控泡沫切割机，切割机滑动即能恢复顺畅如新。
- 3、请勿将切割机放于日光直射的地方，数控泡沫切割机供应，应尽量避免太阳的暴晒而导致设备变形而开裂。
- 4、如遇设备上有灰尘请采用湿毛巾沾肥皂水擦拭，请勿使用酒精，天那水及其它腐蚀性化学品擦拭设备。
- 5、数控泡沫切割机放置的地面一定要是平整的，不能出现凹凸不平.以保持切割时的精度准确.
- 6、每天正常开机工作时，首先要检查数控泡沫切割机的各部件是否安放正常或工做正常(如控制箱、电脑、丝杠)，然后较重要的是检查电路、电压要正常稳定.待检查完所有部件后，正常工作切割中，不要关闭电脑或触动其他零部件、线路。

泡沫切割机所谓泡沫切割就是针对泡沫、海绵等化工行业材料进行加工的设备。那么泡沫切割机要怎么样操作安全使用?如下几点要注意的：

- 1、泡沫切割机操作者经由培训，熟习数控火焰切割的构造道理和任务道理，熟习把握操作顺序和设备功

能，方可上机操作；

2、泡沫切割机严厉执行开关操作挨次，谨防错误的操作形成无谓的顺序丧失：

开机挨次：先开总电源——开CNC电源——开驱动电源

关机挨次：关驱动电源——关CNC电源——再关总电源

3、操作人员在现场切割操作时，严厉依照厂方供应的《泡沫切割机运用仿单》进行标准操作；

4、操作人员进行顺序编制时，依照编程材料供应的《数控切割机编程花样》进行顺序编制，错误的顺序将形成系统毛病报警；

5、操作人员在开机切割时，起反省各部件能否都能正常任务，系统电源能否到达要求，气路管道能否有漏气景象等。对衔接管路，氧气表、燃气表及电源进行具体的反省，数控泡沫切割机定制，确保无误后方可开机任务。如发现异常景象应立刻泊车反省并，决不克不及使设备“带病”任务；

eps数控泡沫线条切割机，配有断电记忆功能 暂停

切割跟踪显示，断丝回退，自动排版，清角停顿，切割速度可调，等先进功能，参数设置简单方便。

设备采用精致进口直线导轨，传动丝杆，大功率驱动器，步进电机。

适用行业：铸造消失模行业，欧式建筑，建造小区，别墅行业(檐线 罗马柱 窗套 围栏等)人造景观，影视道具，婚庆用品。设备配有可移动切料调正尺寸装置，为保证切料尺寸精度，具有切割，操作简单等优点。

自动化程度高，可实现自动化切割，是手工制模的数倍。均为二维图形都可切割。

数控泡沫切割机-科翔数控机械-数控泡沫切割机供应由泊头市科翔数控机械厂提供。泊头市科翔数控机械厂实力不俗，信誉可靠，在河北 沧州的 充填机械等行业积累了大批忠诚的客户。科翔数控机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！