

喷绘机 众拓科技有限公司 锐智喷绘机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 喷绘机 众拓科技有限公司 锐智喷绘机 |
| 公司名称 | 南京众拓信息科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室 |
| 联系电话 | 13057505566 13002545566 |

产品详情

第二大优势传统的印花技术对颜色的表现，局限于本身辊筒跟丝网的设备，一般来说只能够表现四个颜色，特殊的话可以去到六个颜色，在中国佛山陶瓷界里面，一般都是以四个颜色居多。而喷墨技术的优势在于，根道喷绘机多少钱，可以在同一片瓷砖上面表现的颜色多达几十种，没有任何的限制，甚至有一个颜色的渐变，红橙黄绿青蓝紫，在同一板砖上面可以表现的淋漓尽致，在传统的印花技术是没有办法实现的。

目前，锐智喷绘机生产厂家，部分企业对喷墨技术和喷墨瓷砖产品过于看重，这影响了他们原来设定好的发展布局。喷墨技术和喷墨瓷砖产品只是企业生产的其中一项技术和产品，并不能过于倚重，锐智喷绘机，在渠道推广上也不能以喷墨瓷砖产品占领原有的瓷砖市场。以设计师渠道为例，瓷砖产品跟壁纸和其他的装修材料都是相同的元素，为设计师选材提供了新的元素，原来设计师因为陶瓷效果达不到壁纸和其他的装饰材料因此不选陶瓷，喷绘机，现在有了喷墨打印就会选择陶瓷。

喷绘机出现串色、杂色如何排除故障

喷绘机或者压电写真机是现在广告店面中的设备，但是在使用喷绘机的过程中难免会出现一些故障，而其中串墨杂色故障是比较常见的故障之一，喷绘机出现杂色故障会影响喷绘图像原有的色彩，并且会出现很大的色差。

1、墨囊故障

喷绘机墨囊损坏或漏气、墨管损坏或漏气都会导致喷绘机的供墨系统受到损害，产生负压，会造成墨水

回流而出现串色、杂色等情况，出现这种情况就需要更换新的墨囊。

2、墨栈、刮片出现故障

长时间使用喷绘机会导致喷头刮片老化、墨栈的密封性降低导致吸墨能力降低，而且墨栈帽长时间使用也会产生杂色，出现此情况就需要我们清理喷头和墨栈，更换老化零件。

3、供墨系统出现负压

供墨系统出现问题也会导致喷绘机出现串色、杂色等情况，这就需要人员检查供墨系统的相关管路、阀开关等，出现问题就需要我们进行维修和更换。

喷绘机-众拓科技有限公司-锐智喷绘机由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司是从事“打印设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。