

广州增压缸 玖容气动增压缸 气体增压缸

产品名称	广州增压缸 玖容气动增压缸 气体增压缸
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号
联系电话	18925544859

产品详情

增压缸漏油的原因：1.加多了。2.密封件损坏。3.液压油变质。4.液压油用的时间过长。解决方法：1.看下储油筒的油量是否超过刻度线，六安增压缸，如果超过放出一些液压油即可。2.气压过高会导致密封件扭曲，增压气缸，所以应当调节气压，检查密封圈，看看是否有损坏。3.放出一些液压油看看是否有乳化的情况，如果液压油较稀或者变成黑色或乳白色都是变质的。4.气液增压系列产品高频率3个月更换液体介质（抗磨液压油），一般使用频率8个月更换液体介质（抗磨液压油）或者当油标管内液压油变成黑色或呈乳白色时，请更换液压油。

迷你型气液增压缸又叫单体式气液增压缸，它的结构非常特别，属于油桶内置，气动增压缸，大大的减少了空间的大小，适合对安装空间要求不大的场合，气体增压缸，对缸体要求不能太大的地方。· 双动、· 4~7kg/cm²压缩空气、· 0~60 、· 操作速度：50~450mm/s、· 油缸耐压：300kg/cm²、· 气缸耐压：12kg/cm²、· 预压行程公差：+1.00mm 0.00mm、· 力行程公差：+0.20mm 0.00mm、· 工作频率：30~60次/min(与行程长短成反比)、· 适用于：产品成型、塑料熔接、电子元件铆接、金属板件成型等自动化机械设备。

在日常使用气液增压缸的时候，可能会产生一些故障导致影响气液增压缸的使用。然而这些故障的发生，并非是很严重的问题，可能就是因为我们的使用的一些小小的细节没有注意所导致的。气液增压缸突然不增压了的原因。1.对于接有调压阀或缸体接头为调速接头的增压缸，调整接头已处于关阀姿态。2.调压阀已损坏，导致气源不能进入。3.阀组未调式好。处理方法：1.打开速调接头。2.需更换新的调压阀。3.重新调试阀组。

广州增压缸-玖容汽动增压缸-气体增压缸由东莞市玖容气动液压设备有限公司提供。东莞市玖容气动液压设备有限公司在气动元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东莞玖容一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄小姐。同时本公司还是从事东莞气液增压器，气液增压器厂家，气液增压器价格的厂家，欢迎来电咨询。