

# 剪刀式带锯床 顶峰机械 带锯床

产品名称	剪刀式带锯床 顶峰机械 带锯床
公司名称	浙江顶峰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13906889828 13906889828

## 产品详情

顶峰机械与您分享：

影响带锯条使用寿命的主要因素

- 1、选用的带锯床及正确地操作和调整机床是保证带锯条使用寿命的因素。良好的机床刚性和工作性能，可以防止振动及各种应力对带锯条产生的巨大影响。
- 2、没有哪一种带锯条能适合所有的锯切要求，双立柱金属带锯床，而各种不同形式和特征的带锯条都有其不同的效用；正确地选用带锯条，包括合适的锯带宽度、齿形及齿距。
- 3、正确地选用锯切参数，包括锯带的线速度、进给量及锯带张力；材料锯切时理想的切屑应该呈偏紧卷，银色和具有温热的手感。如出现烧结、棕蓝色、肥厚或粉状等切屑，则需对有关参数进行调整。

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，价格放心，质量有保障！

顶峰机械与您分享：

卧式金属带锯床安全技术操作规程：

- 1、将锯条套到两轮上，并卡入导向轮和导块中，用扭力扳手转动张紧螺杆张紧锯条，张紧扭力为20-25N.m，听到扭力扳手发出咯咯声或看到指针读数即可。
- 2、点动运转按钮，检查锯条是否按逆时针运转。检查其它按钮是否正确。

3、调整溢流阀，带锯床，将液压系统压力调至1.8MPa（看压力表），检查有无管路漏油，油箱内油液中若有气泡，说明回路中存在空气，重新紧固各管接头，剪刀式带锯床，让油缸空行程动作数次，排出缸内空气为止。

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，价格放心，质量有保障！

顶峰机械与您分享：

机械分类编辑圆锯床圆锯床也称圆锯机，分全自动与半自动。圆锯片作旋转的切削运动，同时随锯刀箱作进给运动（见图）。圆锯床按锯片进给方向又分为卧式(水平进给)、立式(垂直进给)和摆式（绕一支点摆动进给）3种。此外还有各种圆锯床，如用于切割大型铸件浇冒口的摇头锯床；用于钢轨锯切和钻孔的锯钻联合机床。

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，价格放心，质量有保障！

剪刀式带锯床-顶峰机械(在线咨询)-带锯床由浙江顶峰机械有限公司提供。剪刀式带锯床-顶峰机械(在线咨询)-带锯床是浙江顶峰机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴先生。同时本公司还是从事圆锯机，高速圆锯机，金属圆锯机的厂家，欢迎来电咨询。