

喷绘机 南京众拓科技 根道喷绘机生产厂家

产品名称	喷绘机 南京众拓科技 根道喷绘机生产厂家
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

在喷墨印花技术出现之前，瓷砖花色一般采用丝网印花和辊筒印花两项技术，陶瓷喷墨印花较之以往的丝网印花和辊筒印花，根道喷绘机生产厂家，具有无可比拟的技术优势和经济效益。喷墨打印的优势主要体现在可以有随机性的效果，使任何一种图案都有可能成为可能，只要设计了平板图案，输入电脑就可以打印出来，可以将无数的砖打印成不同的图案，而且拼凑成总的图案，辊筒印刷是有限的，十片八片是不一样的，但是多了以后，花纹还是相同的。

冬季喷绘机使用注意事项，良好的机器维护，能帮你省不少钱。用过喷绘机的可能都有这样的体验，机器使用的好好的一到冬季总是问题不断，那么是为啥呢？下面从几个方面分析一下，希望对你有帮助。

1，温度喷绘机墨水的使用影响

冬季，温度降低后，常见的现象是喷头“假堵”，也就是个别喷嘴“断线”。因为同样的墨水，温度降低，喷绘机，黏度就会变大，喷绘机报价，粘度过大，在高速打印的时候就容易出现“断线”，很多喷绘机用户会以为是喷头堵了。但是一经清洗，马上正常了，根道喷绘机多少钱，没有多久，又会重演，有客户又会认为是墨水质量问题。

2，墨水的吸收和画面干燥问题，温度过低，既不利于喷绘材料涂层对于墨水的吸收，也不利于墨水溶剂挥发，从而造成“堆墨”现象。所以要做好室内温度控制在20 以上，以免影响打印机质量。

3，冬季空气干燥，静电大，如果不能及时把静电排除掉，打印画面影响很大，会有明显的飞墨现象，字体边缘模糊，而且对喷头也有损害。

4，温差过大对喷头的损害

由于喷头是精密的电子元件，微小的尺寸变化都会对喷头造成不可逆转的损坏，如果温差过大不同材料的热胀冷缩程度不一样，喷头内部就会有应力，应力超过一定的数值喷头就会损坏。所以但从喷头的角度来说也需要一个恒温的工作环境。

长假保养

1-3天使用设备时按平时保养即可，可用塑料布或喷绘布把设备盖住防止灰尘。

7-15天不使用设备时需对喷头管道进行清洁具体方法如下：

- 1、准备：1桶清洗液，棉签10根，射器1个，干净无纺布10张，酒精1瓶，毛巾1条，保鲜膜1卷。
- 2、把主墨桶的墨管拿出来，在设备液晶面板上选择单色正压压力强度H时间6S单个排出墨管与二级墨盒的墨水，（注意：二级墨盒缺墨后设备会有缺墨报警，不代表墨水全部排出需消除报警让墨泵继续抽墨把管道的墨水一起排出。）直到喷头出气泡即可。
- 3、把主墨桶的墨管放入清洗液桶里面，让设备自动吸墨直到机器不报警后拿出墨管。再次正压排出清洗液，反复操作3次即可。（注意：后一次正压完成后不要把墨管放入墨桶或清洗液桶里面）
- 4、关机扭开喷头墨管接头，用注射吸干净的清洗液插入喷头墨管接头对喷头清洗。注意力度不要过大喷头出清洗液即可，当注射清洗液打完后回吸。挤掉清洗液后再次吸干净清洗液清洗，一只喷头操作2边即可。
- 5、用注射吸空气插入喷头墨管接头排出喷头内部残余清洗液，直到喷头无清洗液即可。
- 6、用保鲜膜包好主墨桶墨管，小车上喷头进墨管。
- 7、用无纺布或棉签清洁小车底板、打印平台、保湿托盘、废墨盘、闪喷风扇。
- 8、将小车底部贴好无纺布可以稍微打湿点清洗液，用保鲜膜包整个小车底板和喷头包好，移至保湿托盘固定好。
- 9、用酒精清洁光栅，设备外壳有油墨部分。（不要用清洗液清洗外壳，清洗液有腐蚀性会使外壳掉漆）
- 10、清理设备上的杂物拔下电源线，用喷绘布或包装膜把设备整体遮盖。

如果设备15天以上不使用，除以上保养外必要时可以取下喷头注入的喷头保护液用保鲜膜包好。

喷绘机-南京众拓科技-根道喷绘机生产厂家由南京众拓信息科技有限公司提供。喷绘机-南京众拓科技-根道喷绘机生产厂家是南京众拓信息科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。