

特灵中央空调 中央空调 特美悦舒适家净水网

产品名称	特灵中央空调 中央空调 特美悦舒适家净水网
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

产品详情

空调为什么会跳闸？

- 1、室外机翅片积灰：当空调长时间运行后，外机翅片上会积累大量灰尘污垢，需要定期清洗保养，否则会造成热负荷过高，引起跳闸。
- 2、空调压缩机、电机的电流过大，引起跳闸：需要选择合适的配电线，并且在用电高峰期也有可能出现电压不稳导致跳闸。
- 3、空调系统制冷剂不足，引起跳闸：如果是制冷剂不足导致跳闸，联系的维修师傅进行添加即可。
- 4、空调四通阀窜气：中央空调四通阀漏气，会使得电流急速上升，高低压短路，引起跳闸，可以更换四通阀，抽真空检漏，适当加氟。
- 5、空调电路保险丝烧断：中央空调电源必须，不要和其他电器公用电源，否则容易造成接触不良，保险丝烧断等情况发生。
- 6、室外机散热不好：空调外机安装在狭小的空调机位，中央空调，或者空调机位有百叶窗等障碍物的遮挡，在高温天气，就极易出现跳闸。

如何辨别中央空调安装材料的好坏？

- 1、冷媒管道：的冷媒铜管，洁净度高，抗压能力强，在运行过程中不因压力不均而。劣质的冷媒铜管，中央空调设计，易受外力影响挤压变形，在运行过程中可能导致冷媒管，影响空调制冷/制热的效果。
- 2、保温棉：保温，密度高，导热系数低，保温隔热效果更好。它具有优异的抗水渗透能力，保温更持久。劣质保温，抗水汽能力差，易进水受潮，保温效果差。
- 3、分歧器：的分歧器，铜材制作，外观明亮，不易氧化，焊接规则均匀。劣质分歧器，特灵中央空调，易脱焊、虚焊、氧化，容易引发漏氟等危害。
- 4、冷凝水管道：的冷凝水管，强度高，不易弯曲变形，内壁光滑，不易结污垢，排水阻力小。劣质的冷凝水管，内壁薄，易变形；受水流冲刷容破及开裂。空调专注中央空调十七年，秉承工匠精神，精益求精。

精，追求。给您贴心的服务，中央空调工程，舒适的享受。酷暑严寒，让我们为您的舒适生活保驾护航。

餐饮场所安装中央空调应该注意什么？

人们对生活环境舒适度要求的越来越高，商用场所几乎都选择安装中央空调，而餐饮场所的舒适度高不仅仅会为我们的美食加分还会让客户愿意选择再次进店的原因。那么餐饮场所安装中央空调应该注意什么呢？

- 1、由于餐饮场所的电器热源较多，室内机安装位置避免附近有电热器、燃气炉灶等热源；
- 2、我们厨房安装室内机时需要考虑厨房油烟及工作人员；
- 3、出风口不要被装饰物及灯具等遮挡；
- 4、室内机要离电视、音响等1米以上，以免互相产生干扰；
- 5、中央空调室外机安装尽量在地面或屋顶，保证能承载室外机重量；
- 6、由于商业场所室外机较大，需要安放在远离居民休息及过路的区域；
- 7、室外机四周需要预留一定的散热空间；
- 8、室外机安装附近避免可燃性气体泄漏的地方、避免阳光直晒、避免安装在带有腐蚀性气体的周围；

特灵中央空调-中央空调-特美悦舒适家净水网(查看)由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌特美悦暖通技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中央空调具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!