

郑州富士伺服驱动器维修lu oc故障找庞工33

产品名称	郑州富士伺服驱动器维修lu oc故障找庞工33
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

系统具有图形功能但不能显示图形，有时显示器屏幕上什么都不显示

系统的显示回路出现故障

1) 拆下图形板，把显示器屏幕信号线连到存储板的CCX5上，如果能正常地显示画面，请更换图形板

34

系统不能正常上电，且输入/输出板有严重的烧毁痕迹

由于外部继电器和外围电压等原因，使输入/输出接口板上的TD62107严重烧毁而造成电源短路

1) 更换输入/输出板。2) 更换输入/输出板上TD62107。

35

系统工作半个月左右或一个月左右，必须更换电池，不然参数就会丢失

电池是为了保障在系统不通电的情况下，不丢失NC数据

1) 检查确认电池连接电缆是否有破损；2) 存储板上的电池保持回路不良，请更换存储板

36

机床不能正常工作，机床有PMC-L功能，且PRM60#21但

PMC-L ROM没有被系统选上，即PMCLROM没

1) 檢