

全分切机厂家 西普机械

产品名称	全分切机厂家 西普机械
公司名称	东莞市西普机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇井巷村建新路85号
联系电话	18676970823

产品详情

薄膜分切刀片是分切机刀片之一。我们可以粗略地将它分为两种类型：方形纵切刀片和圆形纵切刀片。

1. 方形纵切刀片主要适用于各种膜材料的分切加工。

常见的方形纵切刀片是三孔刀片。它是一种非常的工具，旨在减少操作过程中切刀的停机时间和始终的剪切。在系列上选择气动分切刀或新的非气动部件。

2，圆形纵切刀片主要适用于纸张，铝铂，厚板等材料的分切加工。

圆形纵切刀具有多种不同的款式，因此在购买薄膜纵切刀片时应根据自己的实际情况选择。如果您不知道选择何种类型的刀片，可以咨询我们公司。在使用圆形刀片之前，必须对其进行的热处理。

为了切割这些材料，它们需要，刺，无折痕，因此切割困难，并且切割机刀片有时必须达到微米级精度，要求切割刀片切割至少。耐磨性大。

薄膜分切机刀片材料一般选用：进口钢，碳化钨，高速钢，合金工具钢，SKH-51，SKD-11，SKS7，SK2，Cr12Mov，H13，9CrSi，6CrW2Si，W6Mo5Cr4V2，YG8，K30等。

叶片热处理：采用大口径真空淬火炉，热处理均匀，叶片硬度HRC53-65。

精加工：数控加工机床用于确保精度，刀片精度达到0.01-0.02m。

薄膜分切刀片价格：据观察：一般价格在20-160元不等。具体而言，您需要咨询制造商。

什么是电影分切机？

胶片分切机是根据固定模板切割的机器。薄膜分切机有多种类型：自动模切机，自动模切机，圆模切割

机，自粘模切机，平模切机，烫金模切机，手动模切机，圆模-切割机，全分切机厂家，印刷模切机等薄膜分切机可广泛应用于鞋，皮具，箱包，玩具，服装，帽业，塑料，包装木车装饰等行业。

- 1.操作简单，可以打开一台机器甚至几台机器，避免浪费人力资源，节省生产成本。
- 2.具有集成程序设置，数据采集，设置的人机界面控制更简单，在切割过程中随时调整更合理。？3，采用欧美，日本进口PLC，整机为电动，气动件，密封件，轴承等重要或高磨损件，提高了分切机的可靠性，延长了机械的使用寿命。享受终身维护。？4.设置自动报警系统。一旦发生故障，将发出警告信号，故障诊断报告将显示在人机界面上。操作员可以快速找到故障原因并通过故障报告将其消除。重启系统更容易。也就是说，当机器设置出现问题时，仅关闭纸卷分切机，并且一切都可以返回到初始设置。
- 5.对角线自动角度调节系统，简单准确，方便直接6.精密铸造圆柱滚子刀轻巧，平衡，稳定，。
- 7.按钮可电动调节纸张反曲组。快速操作？8，完善的自动张力调节系统，可根据纸张的厚度，韧性和机器速度自动调节张力，不拉断，或张力不够，纸张有毛刺。
- 9，原有静电消除系统，纸张更整洁美观，操作更安全。10.多点制动器使操作更，更安全。

使用前，应检查自动分切机的主要部件并注入润滑油。检查拆装自动分切机时，严禁使用不合适的工具和不科学的操作方法;每两周到机器进行一次的清洁和检查;如果自动分切机长时间停机，所有明亮的表面必须擦拭干净，涂上防锈油，并用塑料套覆盖整个机器。如果自动分切机停用3个月以上，防锈油应涂防潮纸;工作完成后，仔细清洁设备，擦拭暴露的摩擦表面并添加润滑剂。？普通分切机的日常维护：要进行分切机的日常维护和保养，请执行以下五点。首先，应定期清洁和检查电气部件，以及时消除隐患。其次，分切机的使用是通过分切机和横切机完成的，因此使用高质量的分切刀和横切机。第三，分切机的日常维护应该到位。标准是光滑，清洁，清洁（无灰尘，无碎屑），以确保设备的滑动部分处于良好状态。第四，维护工作，必须停止对旋转部件的定期和不定期检查（特别是停止对易损件的实时监控）。定期进行调整，定期更改，仔细记录换向器，并实现延长设备使用寿命的目的。五是提高分切机操作人员的技术质量和程度。本地操作的控制必须由特殊人员完成，未经许可不得允许任何人操作。

全分切机厂家-西普机械由东莞市西普机械有限公司提供。东莞市西普机械有限公司是一家从事“自动切台,高速分条机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西普”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使西普机械在印后加工设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！