

# 永康自动喷涂设备 自动喷涂设备厂 瑞宇机械设备

产品名称	永康自动喷涂设备 自动喷涂设备厂 瑞宇机械设备
公司名称	浦江瑞宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市浦江县黄宅镇百汇创业园29号
联系电话	18757652999 18757652999

## 产品详情

浦江县瑞宇机械厂是流水线、隧道炉、涂装设备、喷漆台、烤箱、全自动生物质热风炉、UV固化炉、植绒设备、物流设备等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浦江县瑞宇机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

UV自动喷涂生产线的优点：

- 1.UV自动喷涂生产线使用UV油漆，UV油漆有别于普通家具企业常用的PU漆、PE漆及NC漆，是真正绿色环保的油漆，不含任何挥发物质，UV自动喷涂生产线上生产的产品绿色、健康、环保。
- 2.UV漆漆膜是立体状结构，硬度大，自动喷涂设备厂，耐磨性好，透明度好，因此诞生于UV自动喷涂生产线的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验。
- 3.UV自动喷涂生产线上的机械化设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定。
- 4.UV自动喷涂生产线在涂装过程中，将板材中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，产品更健康环保。采用UV自动喷涂生产线，可解决实木定制喷涂无溶剂UV底漆及水性面漆工艺，实现环保化自动喷涂解决方案！

瑞裕机械欢迎广大客户致电询问或来厂考察！

浦江县瑞宇机械厂是流水线、隧道炉、涂装设备、喷漆台、烤箱、全自动生物质热风炉、UV固化炉、植绒设备、物流设备等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浦江县瑞宇机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

瑞宇机械厂与您分享涂装设备喷涂出现失光的原因

- 1.被涂物表面潮湿或有酸、盐、咸等物质。
- 2.涂料和稀料中混有水份。
- 3.被涂物表面过于粗糙，自动喷涂设备定制，对涂料吸收量大，涂层太薄。
- 4.现场环境湿度大，永康自动喷涂设备，大于90%，涂层极易发白失光。
- 5.现场温度太低，干燥太慢，水聚在表层造成失光。
- 6.空压机中的水份清除不净，螺栓自动喷涂设备，混入涂层中产生病变。
- 7.稀释剂用量过多。

浦江县瑞宇机械厂欢迎广大客户致电询问或来厂考察！

浦江县瑞宇机械厂是流水线、隧道炉、涂装设备、喷漆台、烤箱、全自动生物质热风炉、UV固化炉、植绒设备、物流设备等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。浦江县瑞宇机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

瑞宇机械厂与您分享喷枪设备应该如何保养？

喷枪的结构简单、使用方便，但需有正确的使用方法。影响喷枪使用的因素很多，象涂装的对象、涂装材料、甚至季节等。喷枪使用方法的关键主要是：调节旋钮的控制、喷涂距离的把握和喷枪移动速度，以及相临涂层的搭接几个方面，其中喷涂距离、喷枪运行方式和喷雾图样搭接是喷涂的三原则，也是喷涂技术的基础，必须熟知，并严格遵守。

喷枪使用和保养要点：

- (1)、经常检查针阀、垫圈，空气阀垫圈密封簿是否有泄漏，有泄漏时应及时更换；应经常在密封垫圈处涂油，使其变软，利于滑动。
- (2)、枪机气帽的螺纹、吐漆量调节旋钮和调气旋钮等，应经常涂油保证活动灵活；喷枪顶针和空气阀部的弹簧也应涂润滑油以防生锈，利于滑动。
- (3)、喷枪不要随意拆卸，必需拆卸时应注意各矩形部位不应粘有垃圾和涂料，气帽和喷嘴绝对不应有任何损伤，组装后调节到初始的样子，扣动扳测试空气和涂料的喷出效果。

浦江县瑞宇机械厂欢迎广大客户致电询问或来厂考察！

永康自动喷涂设备-自动喷涂设备厂-瑞宇机械设备(推荐商家)由浦江瑞宇机械设备有限公司提供。“隧道炉,流水线,UV固化设备,工业烤箱,自动喷涂线,喷漆台”选择浦江瑞宇机械设备有限公司，公司位于：浙江省金华市浦江县黄宅镇百汇创业园29号，多年来，瑞宇机械设备坚持为客户提供好的服务，联系人：陈昌平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞宇机械设备期待成为您的长期合作伙伴！