

## 鸿宝hossoni蓄电池HB121500 12V150AH HB系列规格

产品名称	鸿宝hossoni蓄电池HB121500 12V150AH HB系列规格
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	890.00/只
规格参数	品牌:鸿宝 型号:HB121500 规格:12V150AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

### 产品详情

鸿宝电气集团股份有限公司是电源领域专业从事研发、制造、销售、信息及服务为一体化的大型高新技术企业。公司拥有十六大专业分公司，300多家专业协作厂，并在全国各地设有500余家销售公司和特约经销处。在国外设有十多家分公司和50多家销售代理。主要生产的产品有稳压电源、EPS、UPS电源、蓄电池、变频器、软起动器、充电器、逆变器、变压器、断路器、建筑电气等五十多个系列，3000多个品种的电源产品，是中国电源行业“ ”企业之一。鸿宝电气集团股份有限公司是中国电源学会会员单位，浙江省电源学会理事单位，公司在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。所生产的产品先后获得CE、CB、SEMKO、SASO质量认证以及国内CCC、CQC、信息产业部TLC等质量认证。产品连续被省、市评为“质量连续稳定产品”、“质量信得过产品”，“鸿宝”牌商标被评为“\*”、“浙江”产品，“鸿宝”牌UPS不间断电源荣获“产品质量\*”等多项荣誉。成为品质保证和优质服务体系的象征，在国内外赢得广泛的信誉和褒奖。多年来，公司连续被省、市人民政府评定为明星企业、出口创汇先进企业、重合同守信用企业、银行AAA信用业、纳税大户和质量先进企业。鸿宝hossoni蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力、邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。 鸿宝hossoni阀控式密封免维护铅酸蓄电池规格型号参数：型号电压（V）容量（AH）重量（KG）外型尺寸（mm）长宽高总高HB12701272.71516594101HB12170175.618077167HB12240247.5165125175HB123803814.5197HB1265021350166HB12100010030407173210236HB12150015042483170239240HB12200020055522219244 鸿宝hossoni蓄电池产品特点

我的车子购买了一段时间，现在有一个小问题，虽不影响使用，但是也搞得我很不方便。这个问题就出在我的油表上，它的准确度令人怀疑。在前1/2的时候，指针下降得很慢，而过了一半之后，感觉发动机就像是在喝油一般，指针刷刷地往下掉。每次我都会在指针到达zui后一条白线的时候去加油，可是有时候100块的油加进去了，指针上升到的位置却不相同。甚至有一次加满了油，指针却不能到顶，这是怎么

回事？诊疗意见 关于油表指针的下降速度率不相同这一现象，有可能是设计上的问题，有些车型的油表本身就不是依照线性方式设计的，前半程慢、后半程快这一现象应该都是比较正常的。油表指针为不稳定，可能是油表的油位传感器有问题。如果确认加满了油以后，没表指针没有到顶，应该是油表的显示器有问题。这些问题到修理厂检修一下就可以了。故障二、汽车车窗突然自动下降 我的车属于中高档次车型，4门电窗是标准装备，本来使用上是极其方便的，尤其是主驾驶侧的一键升降式设计，免除了通过一些收费站的时候，要始终按住控制钮的麻烦，比我以前那车的电动门窗好多了。可是高级东西也有各种问题，现在我的主驾侧电窗每当升到顶后，会突然自动下降一段，弄得我每次关窗的时候，还要小心翼翼地控制着它，省事变成了费事，会不会是控制系统出了问题呢？诊疗意见 一般高级轿车在电动车窗的设计上都会安装一个防夹功能，可以避免由于意外操作造成的人员伤害。在车辆的使用过程中，如果车门顶框内部镶有部分物体，车窗升到此部位的时候，传感器会启动防夹功能，使车窗下降。另外，有时候在高速行驶过程中，由于电压的原因会使玻璃无法沿着轨道顺利上升，也会导致防夹功的功能的启动。这种情况下，到特约维修站进行一下调节，检查一下是否有异物影响车窗升降，并进行调整。

故障三、汽车车灯密封不严 前段时间气候变化无常，经常有暴雨现象出现，我的车子也算是几经风雨，总算老天保佑，我车子度过了一次又一次危机，没有成为都市立交桥下积水的牺牲品，这其中也有一部分是我驾驶水平过硬的功劳了。虽然车子没在雨中牺牲，但是这连绵的雨水确实为我带来很大的麻烦。只要一下完雨，我车的前大灯内就是一片水雾蒙蒙，你说这水雾在灯罩里面我也没法擦啊！想到车内现雾气的时候，可以利用暖风烘烤的方式去除，不知这种烘烤的做法是否也适用于车头灯呢？诊疗意见 由于车灯密封不严，在清洗和下雨的时候很容易造成进水，而当内外温差较大的时候就会形成雾气。这个时候不要进行高温烘烤，车灯的材料一般都是塑质，如果烘烤温度过高，很在可能会造成车灯外表软化变形，影响使用和美观。另外，现在的车灯一般都是整体式的，透明的灯罩之后，还会粘有一个保护灯体的背板，高温烘烤也会造成二者之间的粘合胶质融化，增大车灯进水的可能性。一般来说，车灯内的水分在白天阳光的照射下就可以很快蒸发消失，如果你的车灯频繁出现进水现象，则应当到服务站检查一下灯体，看看是不是由于碰撞导致车灯损坏，致使频繁进水。故障四、汽车发动机点火困难 我的车购买了有近1年时间长了，现在出现的问题是在每次点火的时候都十分困难，需要点4、5次，发动机抖动很厉害，发出“轰轰”的声音，这1年的时间里，我每次都按时进行保养，机油还选用的是比较高级的品牌，各个滤芯的更换时机更不敢有误，可是为什么还会发生这种问题呢？诊疗意见 这种情况应该是由于喷油头阻塞造成的，估计在清洗喷油头之后可以恢复正常工作。另外，进气门附近的积碳也会是原因之一。如果积碳清理不净，虽然喷出来的油能进去，但是有一些吸附，会造成油耗高、进气异常等问题，势必影响发动机的工作状况。因此去维修站把这些部件清洗一下，是解决的\*途径。

故障五、自动挡长时间行车有糊味 由于身处大都市之中，堵车现象总是难以避免的，我自认为驾驶技术不算\*，因此在选择汽车的时候就主要考虑的是自动挡车型。同时，现在的车市不十分景气，车价一落再落，也使我可选择的车型更加丰富了。开了一段时间自动挡，我发现了一些问题，就是当我使用L档行驶的时候，时间稍长就会有一股糊味产生。在这个过程中我并没有进行急加速或是急减速的操纵，为什么会有这种现象产生呢？不会是离合器的糊味吧？不是只有手动挡汽车才有可能发生这种情况的吗？

诊疗意见 之所以会出现这种情况，跟您的使用还是有很大的关系的，根据自动挡使用惯例，L挡一般只是在雨、雪天气状况下，路面附着力较低的时候使用，它会提高发动机的转，挡位行驶，由于路面状况良好，车速会很快上升，而此时变速器由于受到限并不会进行换挡操作，进而使发动机转速不但上升，产生巨大的热量，而这些热量烘烤到了车辆的内饰件或者三元催化装置，就会产生含糊的味道。因此，在路面状况良好的情况下，应该避免使用L挡行车，一方面有利于提高车速、降低油耗，另外民可以使您车子的发动机、变速器免受损害。1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。鸿宝HOSSONI蓄电池HB121000 12V100AH报价公司先后通过了ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001健康与安全管理体系认证,连年荣获“中国外商投资双优企业”、“沈阳市出口创汇外商投资企业”等称号,生产的产品先后获得了美国UL认证、德国VdS认证以及国家质检总局颁发的产品\*证书。产品符合中国ROHS指令严格要求。公司全面引进了日本松下公司先进技术、设备和检测系统,为世界各地提供40多种规格的“Panasonic”品牌中、小型密闭铅酸蓄电池,主要应用于UPS电源、应急灯、电动工具、电动自行车以及金融、通讯系统等领域。其中后备电源用电池由于产品具有\*性好、比能量高、寿命长、安全可靠不漏液等特点得到了广泛的认可。【本公司郑重承诺，产品均为原装正品】 ups蓄电池使用注意事项 近日，老板电器(002508,股吧)发布了2018年一季

度财报。财报显示，2018年一季度老板电器实现营业收入15.92亿，同比增长16.89%；归属上市公司股东净利润3.02亿，同比增长20.05%。

在厨电行业整体增速放缓，市场竞争加剧的大背景下，老板电器一季度实现了逆势突围。

一季度厨电行业遇冷，老板电器继续逆袭增长 2018年以来，又有十余座城市出台了房地产调控政策，使得2018年一季度厨电市场表现较为疲软，厨电行业进入了增速换挡期。相关数据显示，一季度厨电线上市场增速有所放缓，以烟灶为例，线上市场零售额增速下降到30%以内，然而行业的不景气并没有影响到老板电器的强势突围，从市场战略看有两方面原因。一方面，老板电器作为中厨电，已经坐稳了行业头把交椅，行业的短期波动对其影响有限。据中怡康数据显示，2010年老板电器的烟、灶线下销售额市场占有率分别为15%和10%，到2017年老板电器的烟、灶线下销售额市场占有率均提升了10个百分点以上，分别上升到27%和24%，位居行业\*。分析人士表示，尽管短期行业增长放缓，但从中长期来看，厨电行业和公司的成长空间依然未变。未来三年随着厨电行业红利减弱，将是加速规模扩张和份额提升的关键时间窗口。另一方面，三四线市场正在崛起，老板电器拥有先发优势。尽管一二线城市受到房地产调控政策影响，厨电增速下降，但随着农村人口逐渐向城市聚拢、务工人员回流，三四线城市购买力显著增强，城镇人口的厨电需求一路上扬。同时，三四线城市商品房销量上行带动了精品房装修需求，从而提升厨电产品销量。老板电器在三四线城市早有布局。例如旗下的“名气”品牌，截至2017年6月已拥有代理商88家，专卖店2467家，乡镇网点2727家，实现了三四线线下渠道的快速铺设。老板电器利用多年沉淀的度优势，“老板”“名气”双品牌同时发力，在新兴的三四线城市可以实现快速拓展，抢占市场份额。东兴证券分析认为，随着厨电行业市场规模的扩大，老板电器有望分享三成以上的市场份额。

、智能行业，靠技术创新推动产品升级 近年来，嵌入式厨电受到市场的高度关注，成为了消费的新宠。中怡康统计，2017年上半年，嵌入式微波炉、电烤箱、蒸汽炉的行业零售额增速分别为33%、33.7%、50.3%，嵌入式微蒸烤市场规模超过70亿。老板电器紧抓潮流，在嵌入式厨电上持续发力。据统计，2017年老板电器嵌入式产品快速增长、市场份额提升明显，嵌入式蒸汽炉零售量、零售额的市场份额分别为32.65%、31.26%，嵌入式微波炉零售量、零售额的市场份额分别为34.45%、43.32%，均\*位列行业\*；嵌入式烤箱零售量、零售额的市场份额分别为29.02%、27.21%，嵌入式洗碗机零售额的市场份额为8.95%，均位列\*三。除了厨电形态潮流的转变，消费者对厨电产品的需求也在立足烹饪的基础上寻找更多可能，比如娱乐化、社交化，加上智能厨电已成为趋势，厨电行业正在迎来新的格局。依靠新品更迭加速，老板电器品牌形象进一步被强化，其产品热度依旧只增不减。新兴厨电市场正在崛起，成为厨电行业发展的新增长点。与此同时，“智能家居”、“智能厨房”也逐渐成为厨电行业新的发展趋势。2017年下半年各大主流企业发布的新品中，均把智能化作为zui大的卖点。厨电行业分析师认为，老板电器在近年来不断拓展新品，加码创新技术研发，产品迭代升级，在未来将会打开新增长点。老板电器在研发的投入上毫不吝惜。2017年年报显示，公司共投入研发经费2.33亿，较上一年增长20.7%。2017年，老板电器共申请373项，获得139项，申请与获得数均创历年之zui。2018年一季度，老板电器相继推出了中央吸油烟机、专业级农残净化水槽D102、第四代大吸力2倍风压油烟机8231S、三核智能蒸箱S228等一系列新品，发布了集合专业级农残净化水槽、洗碗机、净水器于一体的专业厨房洗净系统，通过技术创新保持产品的更新换代，进一步提升产品价值。

我们的产品是高质产品的保障,渠道价格,正品保证!免费  
上门安装,完善的售前咨询和售后服务,让您买的放心,用的安心!请不要相信卖家的花言巧语!!!卖家说好不叫好,一切用事实说话,只有买家说好才是真的好!亲,我们很多回头客的,好多顾客都是第二次,第三次购买,还介绍同事,朋友,亲友过来购买,所以质量方面您大可放心,同时我们是承诺7天无理由退换的,任何问题我们都是包退包换的,真正的无忧售后请您放心购买。鸿宝HOS SONI蓄电池HB122000T 12V200AH 鸿宝电气集团股份有限公司是电源领域专业从事研发、制造、销售、信息及服务为一体化的大型高新技术企业。公司拥有十六大专业分公司,300多家专业协作厂,并在全国各地设有500余家销售公司和特约经销处。在国外设有十多家分公司和50多家销售代理。主要生产的产品有稳压电源、EPS、UPS电源、蓄电池、变频器、软起动器、充电器、逆变器、变压器、断路器、建筑电气等五十多个系列,3000多个品种的电源产品,是中国电源行业“ ”企业之一。鸿宝电气集团股份有限公司是中国电源学会会员单位,浙江省电源学会理事单位,公司在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。所生产的产品先后获得CE、CB、SEMKO、SASO质量认证以及国内CCC、CQC、信息产业部TLC等质量认证。产品连续被省、市评为“质量连续稳定产品”、“质量信得过产品”,“鸿宝”牌商标被评为“\*”、“浙江”产品,“鸿宝”牌UPS不间断电源荣获“产品质量\*”等多项荣誉。成为品质保证和优质服务体系的象征,在国内外赢得广泛的信誉和褒奖。多年来,公司连续被省、市人民政府评定为明星企业、出口创汇先进企业、重合同守信用企业

、银行AAA信用业、纳税大户和质量管理先进企业。鸿宝蓄电池产品特点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。HOSSONI鸿宝蓄电池安全检测：1目视检测排气阀是否正常，汤浅电池外表是否有变形或膨胀漏液现象；2每三到四个月要放电一次，以防止极板氧化，如长期不停市电，应人工将电池放电，带50%以上负载放电，时间为1/4~1/3后备时间；3电池放电后应及时再充电，未充饱的电池再放电，会导致电池容量降低甚至损坏，所以必须配置适宜的充电器；免维护电池的较佳充电电流为0.1C左右，充电电流决不能大于0.25C。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命；4环境温度要保持在0度~+40度（建议15度~+25度），高温会缩短寿命，低温容量降低。避免阳光直射；5电池使用中会产生氢气，所以要远离火源，保持通风，防止爆炸；6请保持环境清洁，过多的灰尘可导致蓄电池短路；7检视电池+、-子是否氧化，检查端子是否松动；8量测电池端充电电压（每一节电池的正常值为13.7~13.8VDC）；9负责电池保养的人员建议在专业工程师的指导下执行电池保养或请专业工程师执行，避免触电情形发生；10使用三年后需及时检查更换。电池使用越久，定期保养应越密集，避免市电中断UPS无法供电。11不同品牌、不同容量、不同新旧的电池严禁混合使用；12UPS带载过轻有可能造成电池的深度放电，应避免；13长期停用的电池（UPS）应充电后贮存，而且每半年需要对电池进行充放电一次，一般对电池进行浮充4~10小时左右，并在电池逆变状态下工作一段时间，再将其充满。以人为本互助互利。鸿宝蓄电池应用范围： 交换机  
办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统 计算机不间断电源  
应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测  
交通及航标信号灯