

爬架电动葫芦常见问题

产品名称	爬架电动葫芦常见问题
公司名称	河北嘉正起重机械制造有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	嘉正:DHP DHP:7.5T 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑县东阎乡东阎村
联系电话	13730258562 13180200832

产品详情

爬架电动葫芦是应用在爬架上的一款起重产品，产品主要用于电动爬架的提升工作。现阶段国内电动爬架提升架安装使用存在一些通病，下面听嘉正讲讲吧：

- 一、导座：机位、导座这些安装位置与墙面间隙过大；导座上垃圾过多未及时清理导座、机位下方塞木方；机位位置墙面开裂；机位变形严重未处理；导座位置安装倾斜问题；导座没有顶撑物体支撑。
- 二、导轨：导轨变形严重；导轨对接位置变形严重或间距过大；导轨的材料不匹配。
- 三、链条：链条未打油。
- 四、走道板：走道板变形严重；走道板垃圾过多未清理；走道板倾斜未处理。
- 五、顶撑：爬架机位顶撑未回顶到位且存在变形。
- 六、斜拉杆：斜拉杆变形严重；斜拉杆设置不符合使用规范。
- 七、上下吊点：爬架上吊点位置装置歪斜且存在变形严重；下吊点严重变形。
- 八、爬架电动葫芦：外壳没有保护罩。
- 九、主框架：竖向主框架未连接到位。
- 十、密目网片：密目网片存在缺失或固定不到位。了解到位也方便您的使用。欢迎继续关注本公司。