

# 消防排烟窗厂家 安徽泰辉|值得信赖 江苏消防排烟窗

产品名称	消防排烟窗厂家 安徽泰辉 值得信赖 江苏消防排烟窗
公司名称	安徽泰辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市大彭路与唐安路交口大鹏厂院内
联系电话	13637112702

## 产品详情

离风机较远的送风口的风量不足，江苏消防排烟窗，甚至末端的送风口的风速、风量接近于零。风管竖井施工质量差，漏风严重。有相当多的工程因通风竖井不抹灰、管道连接不严实，常闭风口关闭不严密。目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置，无法形成楼梯间的余压值高于前室。防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。防排烟风机的配电不符合规范要求一是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求。有的供电线路不是接自消防电源，而是接至楼层照明配电箱。

但施工中未按设计要求选用双速风机;有的建设单位不按设计的风机型号订货，购买功率规格较小的风机，自动消防排烟窗，导致风机风量严重不足。机械排烟设施的排烟效果不明显送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍，有的送风口、排烟口的风速甚至接近于零.有的设计采用单回路配电线路，有的设计未设末端电源自动切换装置，均达不到一、二级供电负荷要求的双回路，设末端自动切换装置的规定。

有的设计采用单回路配电线路，有的设计未设末端电源自动切换装置，均达不到一、二级供电负荷要求的双回路，电动消防排烟窗价格，设末端自动切换装置的规定。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗，有的将窗的上部做成固定窗，把可开启的排烟窗设在窗的下部，严重影响排烟功能。往往导致工程完工后，自然排烟设施不具备排烟作用，分析其原因主要有以下几个方面：自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑，排烟窗应尽量靠近墙的上部设置。

消防排烟窗厂家-安徽泰辉|值得信赖-江苏消防排烟窗由安徽泰辉门窗有限公司提供。安徽泰辉门窗有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽泰辉——您可信赖的朋友，公司地址

: 安徽省合肥市大彭路与唐安路交口大鹏厂院内，联系人：何经理。