

防滑杯套加工厂 防滑杯套 莒南晨光橡塑

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 防滑杯套加工厂 防滑杯套 莒南晨光橡塑 |
| 公司名称 | 莒南县晨光橡塑制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 莒南县涝坡镇天湖东村 |
| 联系电话 | 15949990373 15949990373 |

产品详情

硅胶隔热套它是由新型的橡胶发泡制成，统一由发泡车间发泡而成，再通过不同的规格进行高温切模，后经过包装车间的底部粘合，完成一系列的工艺。其产品的主要特点是，耐磨，软度高，防滑杯套，发泡均匀，无气泡，表面光滑，颜色多样、杯套的外身可以根据企业或个人的需求，加印不同的标志。采用硅胶原料制成，防滑杯套报价，材料符合相关安全认证；产品适用温度范围为-40至230摄氏度，材料耐热性、耐寒性、防水防潮性、不受压性、耐腐蚀性，防刮，防滑。产品柔软，手感舒适。

硅胶隔热是用硅胶出产而成，赋有超柔软的手感和隔热效果。产品表面有杰出线条在视觉上漂亮效果在功能上有防滑效果。产品出产成型后通过5小时的烘箱烘干工艺除味，产品可达到国家要求的食品级和国际FDA认证。保证产品对人体无害。选用食品级硅胶，防滑杯套加工厂，食品级硅胶的特色1.没有毒、无气味、透明度高、不黄变；2.柔软、弹性好，耐扭结不变形；3.不开裂、使用寿命长、耐寒耐高温；4.具有更高的抗撕强度和优胜的电气功能；欢迎我们前来选购！

硅胶制品时间久了就会有一股异味的原因

手感油问题。可能这个问题会比较让人意外，有些手感油原本是没有很重滋味的，但是在喷油操作完后，却会发生很重的滋味。散开或许吹风后放置一段时间任然没有改观的情况下，这种情况下就要考虑换手感油种类了。

硫化剂问题。硫化剂的成分和配方也可能导致产品呈现异味，而且这一原因的份额较大。硫元素自身是存在滋味的，如果工艺处理不当，很可能，就会有臭味呈现。臭味自然是一般用户都接受不了的。

丝印问题，如果是丝印质料问题，自然是考虑怎么让质料滋味变小乃至消失。通常能够在生产过程中将产品散开，而且用大电扇吹。这样能够很有用的减小硅胶产品的滋味。如果这个办法任然行不通，那么就可能要考虑换质料了。

防滑杯套加工厂-防滑杯套-

莒南晨光橡塑(查看)由莒南县晨光橡塑制品厂提供。莒南县晨光橡塑制品厂是山东临沂,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在晨光橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创晨光橡塑更加美好的未来。