

巴中提升绞车 安徽特力重工矿山机械 矿井提升绞车

产品名称	巴中提升绞车 安徽特力重工矿山机械 矿井提升绞车
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

产品详情

矿用防提升绞车减速器系统热功率的定义近些年，硬轴颈渐开线齿轮圆柱齿轮减速器的运用逐步普遍，矿用提升绞车厂，与同规格型号软齿面传动齿轮减速器对比，其承载力和系统输出功率损害值另外扩大，壳体排热总面积则相对性减少。系统排热不够造成 减速器温度上升，矿井提升绞车，进而危害润滑脂品的性能，造成系统润化、密封性无效;从而使轴颈造成胶合板或传动齿轮热形变，乃至传动齿轮金属材料改变，使系统传动系统性能恶变。因而如何确定减速器的热承载力已变成设计方案盒应用中急切需要处理的难题。矿用防提升绞车减速器是由传动系统副、滚动轴承、壳体、液压密封件、润滑液和额外制冷设备等构成的一个系统。说白了减速器系统热功率就是指因为润化情况下运作的减速器，当其做到系统限温度时能够传送的很功率大的称之为系统的温度限输出功率，通称热功率。安徽省特力重工机械矿山设备生产制造有限责任公司技术生产制造调度绞车、单速提升绞车、回柱提升绞车、运送提升绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山设备商品和零配件。

矿井绞车电柜的组成

1、电源柜

具有双回路进线，可满足矿山特殊需要。另外具有短路、过流、过压、缺相等多种保护，(可选输入电抗器与输入滤波器)对电网污染小、不干扰其他设备。附带防雷与浪涌抑制器模块。减少雷击与大电流冲击对控制系统造成的影响。

2、主控柜

内含MART型PLC具有过卷、、错向、溜车、减速点、松绳、闸间隙过大等多种保护。同时根据信号系统的反馈信号使提升机具有手动、半自动、全自动运行模式。同时对提升机运行时实时监控当有故障发生时按照预设指令完成平稳停车，在故障消除后可继续运行。

3、变频柜

变频器采用中日合资优利康变频器，使用带PG卡的矢量控制模式，电机轴端由高速编码器传输。具有极高的低速控制性能，加速平稳、具有0Hz起步功能。同时具有完善的电机保护功能。

4、制动柜(回馈柜)

使用大功率无感电阻器，巴中提升绞车，可使变频器在下放时产生的电能迅速以热量释放掉。制动电阻具有富裕的制动功率可满足长时间下放的需求。

当使用回馈单元时可将变频器下放产生的电能反馈至电网中从而减少电能消耗。附带输出电抗器可有效减少反馈至电网的二次谐波保证其他设备的可靠运行。

5、网络操作台

采用10.2寸彩色触摸屏具有故障显示、参数设定、并深观察等多种功能，同时内部带有的诊断精灵功能。可针对日常故障现象与原因作出判断并提示修复的原因。按钮指示灯采用正泰产品具有使用寿命长等优点。主令与手柄控制器采用编码器形式输出可靠性进一步提升。

矿用提升机绞车液压站设备常见的故障及其成因

液压系统不能供油。当液压系统发生不能供油故障时，为尽快找出故障部位，加以维修。如若检查发现油箱油位过低，可能是有泄漏，大型提升绞车，要及时查找油箱泄漏处并修补，随后加油到规定位置;也有可能是吸油管路堵塞造成的，要检查吸油管路及滤油器，并排除阻管路堵塞物;如果是油液粘度过高的问题，必须排空油箱，更换低粘度油;单向泵转向错误也会造成无法供油，应进行更改线序进行换向;若泵内有渣尘，应拆泵进行清洗排渣，泵元件严重磨损或损坏，此时应更换泵元件或更换泵。安徽特力重工矿山机械制造有限公司生产调度绞车、双速绞车、回柱绞车、运输绞车、耙斗装岩机、液压支柱、矿车、提升绞车、刮板机等矿山机械产品和零配件。

巴中提升绞车-安徽特力重工矿山机械-矿井提升绞车由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽宿州的采掘设备等行业积累了大批忠诚的客户。特力重工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事平板拖车，平板车，平板拖车厂家的厂家，欢迎来电咨询。