

鲁能泰山电缆供应 鲁能泰山电缆 电缆价格

产品名称	鲁能泰山电缆供应 鲁能泰山电缆 电缆价格
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

产品详情

鲁能泰山电缆在使用的时候可能会出现一些故障，如电缆击穿、电缆导体受损、断芯等一些故障。阻燃电缆的导体在截面的面积小，在制作成缆的时候、挤塑过程中可能被拉断。那么怎样检查阻燃电缆的断线呢？

恒流源和电桥法相结合

这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先恒流源将阻燃电缆的断芯处的绝缘烧糊、击穿，然后在用电桥法故障定位仪精确的定位故障点，也是经常使用的一种方法。

预防和减少鲁能泰山电缆进水的措施：

- 1、电缆头应密封锯掉的电缆端头，无论是堆放还是敷设，均要用电缆的密封套，防止潮气渗入。
- 2、电线敷设后要及时进行电缆头的制作。加强电缆头制作工艺的管理。一旦电缆进水，则早出现击穿现象的往往是电缆头，鲁能泰山电缆供应，因而电线头制作得好，可以延长电缆的整体寿命。
- 3、长电缆采用电缆分支箱几条长电缆，每条长度在三千米左右，对于这样的电缆，鲁能泰山电缆批发，除了做中接头外，还采用一至二个电缆分支箱，一旦其中的一段电缆进水后，不会扩散到其它段的电缆。

碳纤维导线的不足之处

由于铜具有良好的耐腐蚀性，在正常使用的环境下不需要附加保护，鲁能泰山电缆，在特殊的环境条件下，如对铜有较强的腐蚀作用的环境中，只需在鲁能泰山电缆外面加一层低烟无卤外护就可以达到防腐性。某500kV架空输电线增容改造，鲁能泰山电缆市场报价，将原钢芯铝绞线更换碳纤维导线。在架线施工时，发现导线有断股，该断股处未发现施工受力痕迹。

缘由：厂家生产加工过程中工艺存在瑕疵，导致出厂时导线就出现断股。

会造成的后果：线路投运后会产生散股以及抛股的现象。

给出的意见：物资到货后应逐盘进行验收，三跨段应重点验收。

鲁能泰山电缆供应-鲁能泰山电缆-电缆价格由新泰泰盛电缆厂提供。鲁能泰山电缆供应-鲁能泰山电缆-电缆价格是新泰泰盛电缆厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。