

张家口包芯纱430离合器片 卓士汽配

产品名称	张家口包芯纱430离合器片 卓士汽配
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

产品详情

检查离合器盘总成、盖总成、飞轮是否磨损过量，压盘分离指、分离轴承推力平面是否磨损过量.盘总成摩擦片磨损应不漏出铆钉；用游标卡尺测量，包芯纱430离合器片厂家，盖总成的压盘工作端面磨损应不大于0.3mm；飞轮的安装深度用深度尺测量，磨损深度应不大于0.5mm.以上；压盘分离指端圆弧面不应磨平；分离轴承推力平面不应磨出凹弧；不符合尺寸的应予更换。但在修理过程中应注意某一个零件不符合要求时应单独更换，不要笼统成套更换.(例如:离合器盘总成磨损过多，就只换盘总成，不要同时把盖总成更换了)。

发动机是因离合器片与压盘之间的摩擦力传递动力的，没有离合器片或者打滑的话，发动机动力就无法进行传递。

河北盛兴汽车零部件有限公司，是一家生产销售汽车配件的厂家，我们厂的产品质量好，价格优惠，是您值得信赖的选择。以上，是我们总结的一些关于汽车离合器片的介绍。

离合器安装前必须清洗干净，去除防锈脂及杂物。

离合器可同轴安装，也可以分轴安装，轴向必须固定，主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动，分轴安装时，主动部分与从动部分轴之间同轴度应不大于0.1mm。

广泛采用的是用弹簧压紧的摩擦离合器(简称为摩擦离合器)。发动机发出的转矩，通过飞轮及压盘与从动盘接触面的摩擦作用，传给从动盘。当驾驶员踩下离合器踏板时，通过机件的传递，使膜片弹簧大端带动压盘后移，张家口包芯纱430离合器片，此时从动部分与主动部分分离。

汽车离合器片，汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家，河北卓士汽车零部件有限公司，生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，包芯纱430离合器片图片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片河北卓士汽车零部件有限公司是一家开发、设计、制造、销售、服务于一体的化企业。本厂大力引进先进的生产技术不断开发新产品，使其产品质量及价格在均占有优势，并与北方奔驰和东风公司长年合作

河北卓士汽车离合器片，汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家

河北卓士汽车离合器片，汽车离合器片价格，汽车离合器片厂家

张家口包芯纱430离合器片-卓士汽配(推荐商家)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司位于河间市行别营工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓士汽配在离合器中享有良好的声誉。卓士汽配取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓士汽配全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。