

皖江物资气动隔膜泵厂 宣城ARO气动隔膜泵

产品名称	皖江物资气动隔膜泵厂 宣城ARO气动隔膜泵
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市皖江物资供应有限公司

不锈钢气动隔膜泵气阀拆卸时注意事项：

气阀的气阀体已与气阀盖分离，但是在检修时，气阀盖不一定要卸下。进行这类检修时，英格索兰ARO气动隔膜泵，气阀体和气阀盖可合在一起。

将各活塞V型圈安装到各活塞上时，应将活塞V型圈的凹缘面对活塞(大头)。将活塞滑装到孔中时，应使活塞(大头)对向气阀体的中心。

将润滑脂加注到换向针上，并将换向针滑装到换向孔中。

安装换向开关。需确定换向开关已与活塞的卡箍端以及换向针啮合。

气阀盖O型圈上加润滑脂，将它安放在气阀体机盖开口处的凹槽周围。

将气阀盖旋入气阀体，气阀盖的扭紧。

本机组工作过程为料液通过气动隔膜泵高压输入，ARO气动隔膜泵哪家好，喷出雾状液滴，然后同热空

气并流下降，大部分粉粒由塔底排料口收集，废气及其微小粉未经旋风分离器分离，废气由抽风机排出，粉末由设在旋风分离器下端的授粉筒收集，风机出口还可装备二级除尘装置，回收率在96 - 98%以上。我国制药设备产业只有在保持特色同时，拥有更加开放的心态，宣城ARO气动隔膜泵，才会迎来更大发展。如干燥设备产业，国内干燥设备生产企业应充分利用中国加入自由贸易组织的机遇，加强技术交流，学习和借鉴国外先进的干燥设备，以提高我国干燥设备的自动化程度，以及外观质量，缩小与国外产品的差距。

气动隔膜泵的常见问题有哪些：

1、泵不动

此种现象可能有几种情况。一是阀芯严重磨损卡死。二是中轴的轴套磨损。此时应更换铜套。三是中轴两端螺杆掉落。四是两层膜片都裂了。五是隔膜泵倒置或平放。阀芯不能回位（一代和二代）

2、进出口漏料

一是螺杆没有紧固，二是球座变形或O型圈损坏，三是两端泵壳没有对上孔位而倾斜，导致两个出料口或进料口没有在同一平面上。

皖江物资气动隔膜泵厂-宣城ARO气动隔膜泵由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖市皖江物资供应有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐腐蚀泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!