

(当天修好) 西门子变频器启动面板显示报警F30025修理技术支持热线

产品名称	(当天修好) 西门子变频器启动面板显示报警F30025修理技术支持热线
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:G150/S150 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(当天修好) 西门子变频器启动面板显示报警F30025修理技术支持热线

西门子G150变频器维修, 开机跳闸F30045故障维修, G120变频器合闸烧维修, G120变频器报30650代码, G150报电机堵转故障, 西门子变频器上电无显示, 西门子G120低速度报过载维修, G150报F30005过载问题, 变频器F0001故障, F0002故障, F0003故障, F0022故障, F0052故障, F0060故障, A0503报警, G120变频器显示F0004, 西门子G150变频器IGBT模块坏维修我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件, 模块, 电容, 芯片等核心配件都是原厂, 修好不易坏, 很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理, 另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全, 在加上西门子维修团队, 可以确保西门子维修成功率, 公司以合理的价格、良好的信誉, 已得到同行及西门子用户的认可

测量PN间反向电阻值在正常范围内, 在主回路部分也未发现异常, 初判为整流模块自然老化损坏。但在清洗、检查过程中, 发现驱动电路中有元件损坏的迹象, 进一步测量有一个元件损坏, 导致驱动输出始终是高电平。

更换整流模块, 修复驱动电路。变频器在运行过程中突然有一路驱动电路损坏, 使输出始终维持高电平, 致使这一桥臂上的2个逆变开关器件同时导通而形成短路大电流。整流模块首先损坏, 失去高压直流电, 避免了逆变模块的损坏。

逆变模块损坏多半是由驱动电路损坏造成的。检查驱动电路果然经检查为IOM电阻损坏短路。这是无祸隔离器4506输出端的上拉电阻, 这个上拉电阻损坏短路, 使得4506的输入无论是高电平还是低电平, 输出端送到T95的信号始终是高电平, 这就造成we与WE之间始终为高电平, 变频器运行时, 造成同一桥臂2个开关器件同时导通而损坏逆变模块。更换电阻, 驱动电路正常工作。