

# 东风福瑞卡驾驶室顶壳 湖南东风福瑞卡驾驶室 天一同兴

产品名称	东风福瑞卡驾驶室顶壳 湖南东风福瑞卡驾驶室 天一同兴
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

## 产品详情

### 天一同兴驾驶室浅析汽车衡常见故障及维修措施

汽车衡是大宗货物计量常用的测量设备，定期检测、检定才能限度地减少误差，提高使用质量。通过分析该产品的检定、常见故障的排除和维修，提出了相关的技术措施。

#### 一、检定步骤

对新购置安装完毕或维修后即将投入使用的汽车衡，要进行检定，为确保各项工作顺利开展，必须做好准备；首先查看部件是否完整，如：称重显示器、传感器、秤体等。其次查看秤台下面，检查有无杂物或放置是否平整，做好场地清理。对四角的固定标准和秤体的水平重新核实。确认各项安装达标后，闭合仪表电路，预热后，实施标准检定。

#### 2初次检定

对新产品、安装完毕即将投入使用产品或进口产品，按国家计量法规和技术操作规程，都必须进行检定。

#### 3后续检定

对于检定达标的汽车衡，投入使用前要进行后续检定，主要是测定允许误差值是否与检定的结果是否一致。

#### 4标准检定

检定和后续检定合格的汽车衡，投入使用后，应对其运行标准进行鉴定，检定构件组成和配套设备是否达到鉴定的标准，满足检定的要求，使用性能是否良好，测量数据是否准确；第二，检查有关资质凭证

。第三，允许误差值不得超过检定的2倍，方可达到工作标准。

## 二、常见的衡器故障和排除方法

目测法。结合说明书，对各个部件是否正常，仔细观察。

测量法。对有疑虑的仪表、线路或相关部件，用表测量其两端的电阻和电压，查看是否正常。

更换元件法。利用标准原件替代觉得有问题的部件，对比其工作效果，查看是否一样。

法。对于易损部件或操作不当出现的问题，东风福瑞卡驾驶室顶壳，仪表都会显示错误代码进行提示，可及时查阅说明书，进行故障排除。

重新连接线路法。电路的插头、保险或芯片接触不良，也会影响产品正常使用，排除的故障的办法，就是把所有的插头、芯片重新拔插一次。

## 三、常见的故障类型与维修技术

### 1.仪表归零的故障类型和调整技术

1) 基础不牢，影响仪表归零。汽车衡仪表不归零，一方面是基础不平；另一方面是设备放置不牢固。解决这两个问题，就能确保仪表归零。

2) 地线接触不良。汽车衡精密度很高，其通电线路的电阻必须小于4Ω，接地不良也会引起仪表不归零，维修技术就是修整接地桩。

3) 限位不当造成仪表不归零。秤体横、纵向限位装置固定后，东风福瑞卡驾驶室批发，因为热胀冷缩，没有及时调整限位螺栓，秤体有时被侧向顶死，造成仪表不归零。排除技术就是根据夏胀冬缩及时调整限位。

4) 损坏传感器，造成仪表不归零。损坏传感器是仪表不归零常见的主要原因，维修技术就是更换传感器。

5) 保养不到位，也影响仪表。汽车衡一般都安置在室外，扬尘、树叶、车辆洒落的煤、沙、石等杂物随时会堵塞标准间隙。影响仪表归零；维修方法就是确保高标准日常的维护。

东风多利卡大灯不是只有一种，其大灯有S系列，S2500，S2600，S2800，S3300，M系列大灯M3300，M3800，东风福瑞卡驾驶室构造，L系列大灯L3300，L3800，L4100，L4400，L4700，L5200及老款多利卡大灯，XL东风多利卡大灯等，种类比较多，如果你的大灯坏了想购买大灯可来电咨询，批发零售均可，我公司位于湖北襄阳，依托地理优势主要为全国的各大维修站，修理厂，改装厂，湖南东风福瑞卡驾驶室，襄阳天一同兴汽车配件有限公司销售。

天一同兴驾驶室厂家现货供应原厂东风多利卡轻型车配件销售，东风多利卡整车配件批发零售，东风多利卡货车配件价格报价，东风凯普特轻型车配件销售，要说东风轻型车旗下受卡友欢迎的车型，就不得不提轴距4米2、全长6米的“极限蓝牌”东风多利卡重载。凭借着其强大的装货空间和承载能力，一直深受卡友青睐。

近期，东风多利卡重载全新升级，震撼来袭，新颜值、新宽度、新驾乘、新承载、新智能、新安全、新服务，传承经典，打造，打造城市物流全能用车。经营产品：驾驶室总成，驾驶室空壳，驾驶室钣金件，驾驶室内饰件，驾驶室外观覆盖件；车架总成，车架横梁，支架吊耳；东风康明斯发动机，东风雷诺发动机，东风风神4H发动机；法士特变速箱，东风变速箱，大同变速箱；东风钢板弹簧，前桥，轮毂，钢圈，刹车鼓，制动蹄，转向拉杆，方向机，传动轴，东风德纳车桥，减速器，差速器；燃油箱，水箱，中冷器，工具箱，贮气筒，尿素罐，罐；全车电器，线路，仪表，灯具，传感器，空调系统；油品，尿素溶液，防冻液。

东风福瑞卡驾驶室顶壳-湖南东风福瑞卡驾驶室-天一同兴由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司为客户提供“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”等业务，公司拥有“东风多利卡驾驶室,东风凯普特驾驶室,东风力拓驾驶室”等品牌，专注于其他汽车等行业。，在湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。