

成都发那科（FANUC）伺服驱动器报警（401）维修

产品名称	成都发那科（FANUC）伺服驱动器报警（401）维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	FANUC:发那科现场维修 驱动器维修:伺服驱动器报警 数控车床:发那科面板无显示
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

上海总公司，成都分公司都可以提供维修服务。

上海公司地址：上海市青浦区崧泽大道6686号1-207

成都公司地址：四川省成都市青白江区清泉大道一段716号

成都发那科（FANUC）伺服驱动器报警（401）维修、四川发那科数控系统维修公司、成都发那科数控车床维修公司、发那科伺服驱动器维修公司、发那科伺服驱动器报警维修、发那科伺服电机报警维修、发那科伺服电机编码器维修公司、发那科伺服驱动器上电报警维修、德阳发那科伺服驱动器维修公司、发那科伺服驱动器上电报警401原因、

发那科(FANUC)伺服电机与编码器报警代码：300、310、320、330、312、322、332、313、323、333、314、324、334、315、316、326、336、317、327、337、318、328、338、319、329、339;

发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等;

发那科(FANUC) Oi/Oi Mate C(B)系列(Oi-MA、oi-TA、Oi-TB、Oi-MB、OiMate-TB、iMate-MB、Oi-TC、Oi-MC、OiMate-TC、OiMate-MC、Oi-TD、Oi-MD、OiMate-TD、OiMate-MD);

发那科伺服电源模块维修，日本FANUC伺服维修常见的故障有：1、2、5、8、9、01、09、19、20、56、U、L、无显示等;发那科系统常见的故障有：5136、5139、401、414、433、434、443、449、460等。可修复FANUC伺服器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;

发那科(FANUC)维修范围：

发那科(FANUC) 16i/18i/21i-MODEL B系列;

发那科(FANUC)NC控制器、伺服驱动器、伺服放大器、电源模块、主轴放大器、主轴模块、伺服模块、编码器、电路板、控制板、单块控制电路板(主板、CPU板、轴卡、显卡、内存卡、底板、插板、电源板、MAIN板、I/O板、AXIS板、SPIF板、CRT板、PMC板、FSRM板、SRAM板、DRAM板、PSU电源板)等;

发那科(FANUC)维修常见故障报警代码：

成都发那科(FANUC)伺服驱动器报警(401)维修、发那科(FANUC)系统报警代码：911、912、913、914、915、916、917、918、918、919、920、921、922、926、930、935、940、941、945、946、950、951、960、970、912、972、973、974、975、976、998、9001、9002、9003、9004、9005、9006、9007、9008、9009、9010、9011、9012、9013、9014、9015、9016;

工控机常见故障维修：按下电源开关，指示灯亮，但屏幕无显示；无法安装操作系统，开机屏幕出现英文字母或报错，无法进入系统，经常死机、掉电或自动重启；电池无法充电，工控机无法识别光驱、硬盘、串口、并口、网卡接口等。

上海西门子工控机维修,浙江西门子工控机触摸偏移维修,山东西门子工控机按键按不动维修,江苏西门子工控机进入不了系统维修,四川西门子工控机黑屏维修,广西西门子工控机按键失灵维修,陕西西门子工控机系统起不来维修,湖南西门子工控机死机维修,湖北西门子工控机无显示维修,河南西门子工控机开不了机维修,河北西门子工控机白屏维修,重庆西门子工控机花屏维修,杭州西门子工控机触摸不灵维修、西门子工控电脑维修、按键不灵维修、触摸不灵维修、主机维修、进入不了系统维修

维修流程：

1，免费咨询本公司工程师，工程师给予技术指导，需要维修的请寄至或送到本公司进行进一步检测。

2、本公司维修工程师对送修品做出检测，并给出维修报价。参考价格如下：CUD1板：600元起；电源板：500元起；励磁板：300元；整个装置：1000元起。具体报价在检测后给出详细报价单。

3、用户同意后，本公司维修。用户不同意，本公司把装置寄回给用户，不收任何检测费。

注：本公司保证对寄回的未维修品不动任何手脚，请放心！！！！

4、维修完毕后，付款或者淘宝拍下支付，给予客户寄回。

5、保修期自用户收到货后开始算。质保3个月。