

smt来料加工组装 锦州smt来料加工 巨源盛 在线咨询

产品名称	smt来料加工组装 锦州smt来料加工 巨源盛 在线咨询
公司名称	沈阳巨源盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门
联系电话	15524058095 15524058095

产品详情

导致焊锡膏不足的主要因素：1、印刷机工作时，没有及时补充添加焊锡膏。2、焊锡膏品质异常，其中混有硬块等异物。3、以前未用完的焊锡膏已经过期，被二次使用。4、电路板质量问题，焊盘上有不显眼的覆盖物，例如被印到焊盘上的阻焊剂(绿油)。5、电路板在印刷机内的固定夹持松动。6、焊锡膏漏印网板薄厚不均匀。7、焊锡膏漏印网板或电路板上污染物(如PCB包装物、网板擦拭纸、空气中漂浮的异物等)。8、焊锡膏刀损坏、网板损坏。9、焊锡膏刀的压力、角度、速度以及脱模速度等设备SMT参数设置不合适。10、焊锡膏印刷完成后，因为人为因素不慎被碰掉。

COB是直接將裸晶圓(die)黏貼在電路板(PCB)上，並將導線/焊線(wire)直接焊接(Bonding)在PCB的鍍金線路上，再透過封膠的技術，有效的將IC製造過程中的封裝步驟轉移到電路板上直接組裝。

以前COB技術一般運用對信賴度比較不重視的消費性電子產品上，如玩具、計算器、小型顯示器、鐘表等日常生活用品中，因為一般製作COB的廠商大都是因為低成本(Low Cost)的考慮。現今，有越來越多的廠商看上它的小尺寸，錦州smt來料加工，以及產品輕薄短小的趨勢，smt來料加工組裝，運用上有越來越廣的趨勢，如手機，照相機等要求短小的產品之中。

良好的焊點應該是在設備的使用壽命週期內，其機械和電氣性能都不發生失效。其外觀表現為：（1）完整而平滑光亮的表面；（2）適當的焊料量和焊料完全覆蓋焊盤和引線的焊接部位，元件高度適中；（3）良好的潤濕性；焊接點的邊緣應當較薄，焊料與焊盤表面的潤濕角以300以下為好，不超過600.SMT加工外觀檢查內容：（1）元件有無遺漏；（2）元件有無貼錯；（3）有無短路；（4）有無虛焊；虛焊原因相對比較複雜。

smt来料加工组装-锦州smt来料加工-巨源盛-在线咨询由沈阳巨源盛电子科技有限公司提供。沈阳巨源盛电子科技有限公司位于辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨源盛在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。巨源盛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巨源盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。