

# 马赛克瓷砖厂 博师淘 秦皇岛马赛克瓷砖

产品名称	马赛克瓷砖厂 博师淘 秦皇岛马赛克瓷砖
公司名称	隆鑫源陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津梅江装饰城博师淘陶瓷装饰体验馆
联系电话	15302114891 15302114891

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：隆鑫源陶瓷有限公司

### 物理性能天然大理石瓷砖

#### 物理性能

天然大理石虽然外观唯美，但其存在色差大、瑕疵多、易渗水渗污、难打理、价格高昂且供货周期长等缺陷，常常让消费者望而却步。大理石瓷砖的出现恰如其分地解决了这一问题，为广大喜爱大理石的消费者提供了一个更好的选择。大理石瓷砖不仅拥有天然大理石的逼真纹理，在防水率、平整度、抗折强度等物理性能方面的表现也是不凡。

### 引起瓷砖表面开裂的因素有三个

#### 引起瓷砖表面开裂的因素有三个：

一是在运输过程中瓷砖受到碰撞而出现龟裂。在收货时，要特别看清瓷砖的外包装是否完好，并打开检查瓷砖是否碎裂，出现碎裂的瓷砖可以要求厂家及时退换。

二是由于铺贴施工操作不当。铺贴时瓷砖受到撞击、地面基层不平整都会引起开裂，还有瓷砖留缝不够进而引起两片瓷砖挤压也会引起开裂。

三是瓷砖质量问题。这一问题在验收瓷砖时就可以发现，但也难以保证瓷砖铺贴使用后出现因瓷砖质量而开裂的情况。

瓷砖铺贴后发黄发黑的现象一般出现在卫生间、厨房等水分、湿气较重的区域，马赛克瓷砖厂，原因主要是瓷砖吸水率偏高或者铺设不慎导致接缝不牢。如果瓷砖吸水率符合标准，这种情况就不能算是瓷砖质量问题。想要避免这种现象，业主好根据瓷砖的吸水率评定瓷砖适合铺设在哪些区域。此外，瓷砖在铺贴前用不清澈的水浸泡或浸泡过久都有可能引发瓷砖铺贴后发黄变黑。业主在计算瓷砖用量的时候都会算上3%-5%的损耗。瓷砖本身的质量是影响损耗率的一个因素，但很多时候瓷砖损耗大，不全是因为瓷砖质量不好，跟切割加工的工艺也有很大关系。

在瓷砖铺贴过程中，秦皇岛马赛克瓷砖，开关插座、墙面阳角等区域都需要对瓷砖进行切割加工。这一步骤非常考验铺贴工人的手艺，因此瓷砖有损耗的肯定的，损耗率达到5%-10%都算正常。因此，建议业主在购买瓷砖时多买，铺贴后有剩余可以联系商家退货。

的大理石瓷砖纹理自然，与天然大理石瓷砖相比，一般人难以分辨。消费者在选购大理石瓷砖时，可从瓷砖色差、吸水率方面进行甄别。

1、大理石瓷砖色系非常丰富，马赛克瓷砖代理，消费者在选购前，可参详广大的装修案例，以及多听取的意见。此外，还可根据个人喜好、结合房屋空间大小来衡量，以达到佳装修效果。

2、由于大理石瓷砖属于新兴事物，市面上的瓷砖规格参差不齐，马赛克瓷砖经销商，大规格瓷砖越来越盛行。一般顾客会有“大砖显得大气”这种购买心理，因而忽略了实际的家居空间大小。但事实上，地砖的规格并非是越大越好。准确来讲，大理石地砖的选购应该根据实际的家居空间面积来决定，以免影响居室空间美感。

马赛克瓷砖厂-博师淘-秦皇岛马赛克瓷砖由隆鑫源陶瓷有限公司提供。隆鑫源陶瓷有限公司为客户提供“柔光大理石,魔方砖,马赛克”等业务，公司拥有“博师淘”等品牌，专注于墙面砖等行业。，在天津梅江装饰城博师淘陶瓷装饰体验馆的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。