

# 手动液压车油缸结构图 手动液压车 东圣吊索具

产品名称	手动液压车油缸结构图 手动液压车 东圣吊索具
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	13933276606 13933276606

## 产品详情

地牛叉车货叉不能上升

地牛叉车货叉不能上升和地牛叉车货叉不下降，很多人下意识认为这是同一个问题。出现这个问题的根源也是相同或者类似的缘故。地牛厂家回答：非也。这是两个截然不同的问题。产生两种地牛使用故障的原因也大不相同。

地牛货叉控制部件液压缸 河北东圣吊索具制造有限公司地牛厂家针对地牛叉车货叉不下降使用问题，分两种情况详细讲解地牛叉车自检，维修解决办法。本文讲述地牛叉车货叉出现不能上升是为什么？要怎么自检确定是那个部位出现问题，严重与否，如何维修。

地牛叉车货叉不能上升原因：

- 一、长时间使用手推小叉车或者地牛叉身质量问题，液压油泵内部液压油中掺杂空气或者杂质。
- 二、手动叉车液压油泵放压阀出长时没有调整好或者后期使用过程中磕碰或严重颠簸导致放压阀位置。

解决方法：

- 一、螺丝刀旋转螺丝，打开液压缸排油孔，将手动升高叉车液压油中杂质或空气排出；
- 二、拆卸手动式叉车液压缸主体盖，找放压阀，重新调整放压阀位置

本文小结：河北东圣吊索具编辑建议扫描微信二维码获取维修小视频。

文章原创，谢绝转载

## 2吨地牛叉车拉杆变形怎么办？

山东某客户咨询2吨地牛叉车的拉杆变形怎么办？地牛叉车拉杆变形的主要原因在于对拉杆施加外力较大，造成拉杆在瞬间较大外力作用下造成变形。

河北东圣吊索具制造有限公司技术部分分析：人工作业环境下很难造成手动人力液压叉车拉杆变形现象发生。普通人工作业强度远不足以达到将2吨手动叉车手柄变形强度。

经询问得知，客户地牛使用手柄严重变形的确为机械作用所致。此工厂粮食果树经销商，使用手动叉车搬运整箱的果蔬，罐头，精制面粉等生活用品，使用机械拖车搬运。

### 手推小叉车型号规格系列产品

客户购买2吨手动叉车可以搬运重物质量在1吨左右。2吨地牛叉车拉杆变形很可能就是在地牛托盘搬运车满载搬运重物时，机械作用力瞬间施加力量较大，手动液压车图片，重物的重力与机械作用力的拉力，存在角度，不是直线方向上作用力，手动液压车，故而造成拉杆在两个力作用下变形。

这属于客户使用不当造成，并非托盘搬运车货叉质量问题。虽不在我公司承保范围之内，但我公司手动叉车厂家可提供技术方面支持。

- 1、地牛使用方法手柄弯曲程度不严重，可使用铁锤或者其他工具将其恢复原形；
- 2、地牛叉车手柄变形严重，可将其邮寄回我公司，我工厂帮您回复处理。

文章原创，谢绝转载

手动叉车搬运重物特点：手动叉车货叉与重物直接接触，重物所有质量全部施加在手动叉车货叉上。因此如若手动叉车超载使用，货叉将承受重物施加所有重量。如若在这种情况下，手动液压车使用过程中，货叉是容易出现损伤部分。虽然我们一直强调，液压手动地牛行走轮属于易损件，但相较于直接接触重物承载全部重量的货叉而言，货叉则更容易受损，且一旦受损，手动液压车压不起来怎么修，将难以恢复。

液压手动地牛故障维修之：手动地牛叉车货叉变形主要表现：手动叉车货叉损坏主要体现在货叉变形。货叉变形以后，将形成凹陷，凹陷位置将直接施压于

加强筋以及拉杆，一旦加强筋以及拉杆出现变形，则会造成手动叉车行走困难，搬运重物货叉升降出现问题，使用不便等等问题。如此您所使用的手动叉车将不能满足您的使用需求。

手动液压车油缸结构图-手动液压车-东圣吊索具由河北东圣吊索具制造有限公司提供。河北东圣吊索具制造有限公司位于河北省保定市清苑区东吕工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东圣吊索具在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。东圣吊索具取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东圣吊索具全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。