

蜂窝电捕焦油器 电捕焦油器 湖北华信环保维护费用低

产品名称	蜂窝电捕焦油器 电捕焦油器 湖北华信环保维护费用低
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

根据烟气的性质，挑选出适合于运用条件的滤料。除尘骨架地面除尘涉及的除尘点包括炉顶导烟孔、装煤机侧、拦焦炉门、导焦栅、熄焦车的上方。经过吸尘罩和管道的收集后，经过和炉顶导烟车、装煤推焦车和拦焦车衔接行进的伸缩套筒，由集尘干管导入滤油阻火器，再通过脉冲袋式除尘器净化，净化后的洁净气体经风机、烟囱排入大气。

耐高温除尘布袋标准的计划、滤布裁剪和滤袋的加工制造都有严格的要求。这些需求对袋式除尘器的正常工作和便利维护、对延伸滤袋运用寿命具有重要意义。表面处置方式依照工矿条件的不一样要求可烧毛或轧光或涂层等。

在新安装或大修后的电捕焦油器投入运行时，可以在数小时内不见焦油封排出焦油，这是因为刚除下的焦油在沉淀极及塔体的内壁上，同时焦油封也要有一部分积聚后才能流出，所以这是一种正常的现象。

但若一直未见焦油流出，这就要细致的进行分析：

1.观察供电电压及电流是否正常，若电压有闪动现象则是正常，若电压极为稳定，则需检查机组及供直流电系统是否有故障，若电压极低也属于不正常现象，此时不会产生电离，因而也无法将焦油除下。

2.在直流供电的正常情况下，就要分析焦油封有没有或堵塞现象。

3.检查净化系统的进口水封是否呈打开状态，净化系统的出口阀门是否处于全开状态。

4.在上列故障都已排除的情况下，则应考虑分气格板是否有异物堵塞现象以及电捕焦油器的锥型底出

口有无堵塞现象（由于瓷瓶落下）。

电捕焦油器在运行过程中也会出现异常的情况，如不出油，而只冒油烟或范油珠的现象，一则可能使除下的焦油量小而焦油封保温蒸汽过大，再则可能是电捕焦油器锥型底有堵塞现象。

有时候有超过异常的出焦油（量增多了），这可能是原来电捕焦油器运行温度较低，而遇双竖管清洗水有故障，超过95 的半净煤气以至于300-400 的脏煤气进入电捕焦油器时，由于温度高，将涂在沉淀极及塔体内表面的焦油层融化而流下。

工业粉尘治理在除尘设备选型时需要注意：

首先是防尘。例如在处理钢渣等散状料时，使用局部密闭，使出现的粉尘、在其中循环消耗其动能后，粉尘大多数会自然沉降下来。这样的机械防尘、除尘在国外被称之为无动力除尘，在很多场合中的大部分粉尘都适合使用无动力除尘;至少要先使用无动力除尘预处理。

其次，电捕焦油器，是用喷水雾、或泡沫进行一系列粉尘的治理。直接喷雾可以使粉尘颗粒润湿后，相互粘接、聚集、变大，蜂窝电捕焦油器，然后就很快与大气分离;此外，对于温度比较高的烟气，直接喷雾完成蒸发冷却就可以用很少的水使烟气冷却，体积缩小，速度降低也有易于除尘。

后，直接使用的除尘设备。因为从减排的角度考虑，节能的除尘器是选，相对污染后的高额罚款，无形的社会反面效应对企业的影响，投资在除尘设备上的成本就足够低了。

蜂窝电捕焦油器-电捕焦油器-湖北华信环保维护费用低(查看)由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。蜂窝电捕焦油器-电捕焦油器-湖北华信环保维护费用低(查看)是湖北华信盛科环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周磊。