

# 内蒙古空调散热器破碎分选设备 金欣重工

产品名称	内蒙古空调散热器破碎分选设备 金欣重工
公司名称	巩义市金欣重型机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店镇焦湾村
联系电话	15137162450 15137162450

## 产品详情

涡电流金属分选机（Eddy current metal separator）产生异响指的是在开机工作的时候，设备出现的各种噪音或者不正常的响声，当设备出现异响的时候，通常都是有部件损坏或者不正常磨损，共振等造成的，这时候需要及时排查设备异响原因，防止继续使用对设备造成不可逆转的损坏，根据多年生产经验对涡电流分选机产生异响的原因，及故障排查方法做了以下整理，客户在出现异响的时候可以按照以下方法进行排查。分选磁辊部位异响，并且有冒烟的情况发生的时候，需要检查下磁辊外部筒皮是否有破损的小洞，因此磁辊内部为强磁对铁等磁性金属有很强的吸力，当铁粉铁锈等细小金属通过外筒皮进入分选机内部时，在磁力线切割下铁粉铁锈会发热并且磨损筒皮，造成异响，空调散热器破碎分选设备，这种情况下及时更换外筒皮，并且把磁辊表面磁性垃圾清理干净即可。

涡电流分选机主要特点：

- 1.操作简便，有色金属与非金属自动分离。
- 2.安装方便，可与新建及已有的流水线连接。
- 3.简单灵活的调节，即可达到分选效果。
- 4.厚实的机架和磁辊筒支座，保证设备运行可靠，坚固耐用。

5.磁系部分采用钕铁硼强永磁块。该设备对多种有色金属分选效果优良，适应性强，机械结构可靠;具有斥力强(可调节)、分选等特点，物料形状大小越均匀，分选效果越好。

涡电流分选机主要适用于回收废银和铜，电厂燃烧材料，工业废水和固体废物中的有色金属，如铝和金。涡电流分选机对有色金属具有良好的分离效果。

涡电流分选机分料板位置检查；涡电流分选机的分料板在使用时金属通过量多时特别是大料，会造成磁辊前端位置的绝缘板材质的分料板的磨损，分料板磨损严重时会造成物料分料不明显杂料带料等情况，此类情况重新按照尺寸裁剪绝缘板并开口后替换即可。

设备有异响时及时检测设备：正常运转时设备的运行噪音很小，当出现故障时会有异响，当设备出现异响是要及时检测设备有无异常情况出现。

内蒙古空调散热器破碎分选设备-金欣重工由巩义市金欣重型机械制造有限公司提供。巩义市金欣重型机械制造有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金欣重工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚。