

青海数控金属带锯床图片点击了解更多“本信息长期有效”

产品名称	青海数控金属带锯床图片点击了解更多“本信息长期有效”
公司名称	浙江顶峰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13906889828 13906889828

产品详情

公司成立于1990年，公司主要致力于金属带锯床、卧式金属带锯床、立式金属带锯床、剪刀式带锯床、数控金属带锯床、双立柱金属带锯床的生产和研发，严格按ISO9001质量管理体系规范进行操作，不断研发产品的更新换代，并取得了成绩。

带锯床维修指南之水泵不能启动故障的解决方法

一、带锯床故障：水泵不能启动。

二、带锯床故障可能产生的原因：

1、烧坏开关保险丝；

2、叶轮卡死；

3、电机烧坏；

4、电容损坏；

三、带锯床故障排除方法：

1、更换保险丝；

2、拆开叶轮底盖，数控金属带锯床图片，清除杂物；

3、重新下线修理；

4、更换电容；

浙江顶峰机械有限公司成立于1990年，公司主要致力于金属带锯床、卧式金属带锯床、立式金属带锯床、剪刀式带锯床、数控金属带锯床、双立柱金属带锯床的生产和研发，严格按ISO9001质量管理体系规范进行操作，不断研发产品的更新换代，并取得了成绩。

锯床安装和试机前的准备工作

一、锯床上的液压油应加足，滑动和转动部位抹上一层机油。

二、带锯床装上锯带，调节涨紧装置（转动锯架左侧手柄）使锯带涨紧达到合适程度，同时调节好行程开关触头刚好碰到挡铁，处于开启状态。

三、冷却水箱里加足冷却液。

浙江顶峰机械有限公司成立于1990年，公司主要致力于金属带锯床、卧式金属带锯床、立式金属带锯床、剪刀式带锯床、数控金属带锯床、双立柱金属带锯床的生产和研发，严格按ISO9001质量管理体系规范进行操作，不断研发产品的更新换代，并取得了成绩。

锯床销售服务的重要性

现在经济形势艰难，很多数控带锯床企业的营收都在下滑。我还听到许多人抱怨说，企业没有钱花，没人买东西。如果你发现客户有这种反应，不是因为他们没有钱花，而是因为你试图推销，没有提值，服务对于数控带锯床的销售越来越重要，这种服务不仅体现在销售中，还有售后方面的服务，也是关键，谁能为客户提供的售前、售中、售后服务，那么谁就赢得了市场。

青海数控金属带锯床图片点击了解更多“本信息长期有效”由浙江顶峰机械有限公司提供。浙江顶峰机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顶峰机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江缙云县壶镇镇兴达路159号，联系人：吴先生。同时本公司还是从事圆锯机，高速圆锯机，金属圆锯机的厂家，欢迎来电咨询。