

安阳电机 金力特电机质量看得见 电机厂家报价多少钱

产品名称	安阳电机 金力特电机质量看得见 电机厂家报价多少钱
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

判断YE2电机三相异步电动机是否符合的方法：

- 1) 如果电机的实际工作电流与铭牌上标出的额定电流上下相差不大，则表明所选电机的功率合适。
- 2) 如果电机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右，则表明电机的功率选得过大(即“大马拉小车”)应调换功率较小的电动机。
- 3) 如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上，则表明电动机的功率选得过小(即“小马拉大车”)，即应调换功率较大的电动机。

电机转子由0.5mm厚硅钢片叠压成圆柱形铁心，套装在转轴上，其外圆表面冲有凹槽，用以放置转子绕组。转子绕组可用铜条放在槽内，两端再用两个铜环焊接组成。若不看铁心这些铜条及端环的样子很像一只鼠笼，所以种电动机通常称为笼型电动机，安阳电机，对于中小功率的电动机，电机生产厂家，目前常用铸铝工艺把鼠笼导条连同冷却用的风扇叶片一同铸成。

YE2电机在未接通电源之前，转子是静止不动的。当电动机的定子绕组通入三相交流电后，在定子绕组中便形成了旋转磁场。假定旋转磁场按顺时针方向旋转，则旋转磁场与转子就有相对运动，转子导线中将产生感应电动势。现假设旋转磁场不转，相当于转子绕组沿逆时针方向旋转而切割磁力线，按照右手定则可以确定，转子上半部导线的感应电动势方向是向外的，下半部导线的感应电动势方向是向内的。

安阳电机-金力特电机质量看得见-电机厂家报价多少钱由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限公司是从事“电机,Y,Y2,三相异步电动机,YD,YDT,变相多速三相异”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于经理。