

# 一体化废水处理设备 漳州废水处理设备 雄彬厂家安装

产品名称	一体化废水处理设备 漳州废水处理设备 雄彬厂家安装
公司名称	厦门雄彬机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇上头亭三德洲机械园511号
联系电话	15159287816 15159287816

## 产品详情

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 地埋式废水处理设备, 环行线, 龙门线、超声波清洗机、旋流塔, 喷淋塔, PP槽, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔, 钛制品等。本公司是自主研发, 生产, 漳州废水处理设备, 销售为一体的现代化机械设备公司。可来电详细咨询!

防止磨损的技术措施包括: 防止排尘口堵塞。主要方法是选择质量好的卸灰阀, 使用中加强对卸灰阀的调整和检修。防止过多的气体倒流入排灰口。使用的卸灰阀要严密, 配重得当。

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 工业废水处理设备, 环行线, 龙门线、超声波清洗机、旋流塔, 喷淋塔, PP槽, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔, 钛制品等。本公司是自主研发, 生产, 销售为一体的现代化机械设备公司。可来电详细咨询!

电除尘器的阻力损失一般为150~300Pa, 约为袋式除尘器的1/5, 一体化废水处理设备, 在总能耗中所占的份额较低。一般处理1000m<sup>3</sup>/h的烟气量需消耗电能0.2-0.8kWh。

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 龙门线、超声波清洗机、旋流塔, 喷淋塔, PP槽, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔, 钛制品等。本公司是自主研发, 生产, 销售为一体的现代化机械设备公司。可来电详细咨询!

引起漏风的原因: 卸灰装置漏风的主要原因是机械自动式(如重锤式)卸灰阀密封性差。连接法兰处的漏风主要是螺栓没有拧紧、垫片厚薄不均匀、法兰面不平整等引起的。

一体化废水处理设备-漳州废水处理设备-雄彬厂家安装由厦门雄彬机械设备有限公司提供。厦门雄彬机械设备有限公司在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 雄彬一直以客户为中心、为客户创

造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。