

八溢使用范围广 去飞边毛刺 去毛刺

产品名称	八溢使用范围广 去飞边毛刺 去毛刺
公司名称	东莞市八溢自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村社区田心41号
联系电话	15282129198

产品详情

去毛刺主要应用的领域

- 1、铜铝带加工后的表面去毛刺整理。
 - 2、汽车齿轮加工、发动机零件的去毛刺抛光处理。
 - 3、冰箱压缩机零件的去毛刺处理。
 - 4、机械加工后零件的去毛刺倒角处理。
 - 5、压铸件表面去披锋、飞边处理。
 - 6、内孔交叉孔去毛刺处理。
 - 7、电镀、涂装前的表面处理
 - 8、军事航天领域的零件去毛刺处理
 - 9、yi疗领域的器件去毛刺抛光处理。
- 纺织零件的去毛刺抛光处理。

八溢自动化设备有限公司生产的等离子去毛刺设备可以有效去除金属类的毛刺、去毛刺抛光同时进行、提高整体产品品质。

企业视频展播，请点击播放

理疗植入体去毛刺

在yi疗行业，有好多植入体、以钛材质、铁镍钴居多、还有一些ya科类的不锈钢植入体、为了达到配合、和减轻人体的排异性、需要将植入体处理的十分光滑、要求很高、不能有毛刺、就得做去毛刺处理、目前行业里面好多都是提高重复走刀的方式来处理但都会留下一些微小的毛刺、这些毛刺只是变小了、任然无法去除、八溢自动化设备有限公司的等离子去毛刺可以完成这些小毛刺、让毛刺去除、为yi疗行业的植入体的品质提升尽一份力。

毛刺产生的原因

毛刺都机加工、将材料做塑性变形过程中遗留早边缘的多余部分、虽然不是图纸要求的、但一定存在、主要原因如下：

- 1刀刃变钝、间隙过大冲模头损坏或安装不当、割炬火焰调的不好或操作不当、焊接不规范等等。
- 2于材料性质有关、切削量、刀具和切削参数不合理、已经与产品复杂程度有关。
- 3各类加工留下的不必要的材料凸起、一般存在加工的边缘处。

八溢自动化设备有限公司生产的等离子去毛刺设备、可以有效去除机加工留下的毛刺、抛光去毛刺同时进行、提高整体产品品质。