

精雕机 深圳领讯实业 高速精雕机

产品名称	精雕机 深圳领讯实业 高速精雕机
公司名称	深圳领讯实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	13600288805

产品详情

精雕机不能正常工作时，可能是其内部元件出了问题或者是其他方面的原因，下面就经常出现的问题大体的介绍一下。

(1) 三轴中有一轴不能动，此时要检查一下相应轴所对应的驱动块是否损坏。检查方法可使用替换法：将不动轴所对应的航空插头拔下插在其他能动轴所对应的驱动上。

公司主要经营项目：数字化智慧工厂改造，超精密放电及线切割加工方案，精雕机一台多少钱，精密注塑成型技术，五轴.高速铣削.金属3D打印技术应用服务等.

精雕机雕圆时机床出现抖动或异响

- 1、检查图形设计软件参数，图档设计是否正确，加工路径参数设置是否正确；
- 2、检查木工雕刻机系统参数设置是否正确、合理；
- 3、检查机器传动部件（联轴器、轴承座、丝杆预紧螺、直线轴承、滑轨）是否松动、损坏，是否装配合理，机械运动部件松动和安装太紧会出现此种现象。

公司主要经营项目：数字化智慧工厂改造，超精密放电及线切割加工方案，精密注塑成型技术，五轴.高速铣削.金属3D打印技术应用服务等.

精雕机在操作时需要注意哪些事项呢?

严禁放置物品在机床台面和横梁上，精雕机，严禁手扶、依靠机床床体，严禁敲击或撞击电机主轴等等。

机床的安全使用必须是环境温度在10 ~30 之间的，高速精雕机，严禁过热或过冷。

因为精雕机的本身比较轻型，精雕机供应，因此机床所承受的重量不宜过重。

在使用精雕机的过程中，一定要严格遵循了它的相关安全操作规范，才能有效地保证到精雕机能够正常作业。

精雕机-深圳领讯实业-高速精雕机由深圳领讯实业有限公司提供。深圳领讯实业有限公司位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前深圳领讯在机械加工中享有良好的声誉。深圳领讯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳领讯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。