

中空玻璃生产 晶博玻璃 咸宁中空玻璃

产品名称	中空玻璃生产 晶博玻璃 咸宁中空玻璃
公司名称	襄阳市晶博玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区高新区新风路29号
联系电话	13871733337 13871733337

产品详情

平钢化玻璃平整度不好的原因

平钢化玻璃平整度不好的原因之一：玻璃在加热时上下表面存在温差造成的玻璃变形。原因：这种现象是由于玻璃在加热炉内被加热后，出现玻璃上表面的温度高于下表面的温度的情况，保持这种温度状态的玻璃进入冷却室冷却，在冷却过程中，当玻璃上下表面的冷却温度和风压等条件相同时，由于玻璃上表面温度高，冷却后上表面的收缩量大于下表面，会出现玻璃板面向上弯曲变形的现象(如图1所示)。方案：出现这种情况，可以将加热炉底部的温度提高，尽量减小玻璃上下表面的温度差。中空玻璃配置合理是一个很重要的内容，因为对他的性能有一定的影响，合理配置的中空玻璃和合理的中空玻璃间隔层厚度，中空玻璃生产，可以大限度的降低能量通过辐射形式的传递，从而降低能量的损失对流传递是由于在玻璃的两侧具有温度差，造成空气在冷的一面下降而在热的一面上升，产生空气的对流，而造成能量的流失。造成这种现象的原因有几个：一是玻璃与周边的框架系统的密封不良，造成窗框内外的气体能够直接进行交换产生对流，导致能量的损失；二是中空玻璃的内部空间结构设计的不合理，导致中空玻璃内部的气体因温度差的作用产生对流，带动能量进行交换，从而产生能量的流失；三是构成整个系统的窗的内外温度差较大，致使中空玻璃内外的温度差也较大，空气借助冷辐射和热传导的作用。

钢化玻璃定制厂客户都要求玻璃钢化，这样才可靠

1、玻璃尺寸切割：原片本身的尺寸是很大块的，一般是长三米多，咸宁中空玻璃，宽两米多。切割可以说是玻璃加工的首要任务，工作人员会根据客户图纸上的尺寸来计算怎么

样去切这块原片。这个算法要考虑到后面玻璃磨边所消耗掉的尺寸。因此也有公差这一说法。

2、原片的选取：首先做玻璃加工当然得要有玻璃原片，普通的玻璃加工厂是没有生产原片的，只有大型的玻璃公司才生产原片。

玻璃原片的厚度也不一样，如果是生产显示器类的玻璃一般选用1mm、2mm、3mm之间的厚度，由于数码类产品对透光性要求比较高，所以会选择超白玻。

3、钢化：钢化有分物理钢化跟化学钢化，我们这里讲物理钢化，物理钢化是把玻璃在钢化炉里面加热到一定程度，然后再冷却得来，中空玻璃型号，玻璃钢化后硬度增强。钢化玻璃定制厂客户都会要求玻璃钢化，中空玻璃多少钱一平方，这样才可靠。济南钢化玻璃也有安全玻璃之称。

2、钢化玻璃属于安全玻璃，是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。

3、玻璃本身是属于普通玻璃的增强版，当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害；同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍；钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。

中空玻璃生产-晶博玻璃-咸宁中空玻璃由襄阳市晶博玻璃制品有限公司提供。襄阳市晶博玻璃制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的建筑玻璃等行业积累了大批忠诚的客户。晶博玻璃带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！