

# 水泥发泡机公司 昌邑水泥发泡机 宏金镒机械设备

产品名称	水泥发泡机公司 昌邑水泥发泡机 宏金镒机械设备
公司名称	潍坊宏金镒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

## 产品详情

水泥发泡机如果处于长时间工作状态，昌邑水泥发泡机，就会很容易造成温度过高，超过电机的承受能力就会对电机造成一定的损伤甚至直接烧坏电机，在夏季的高温天气中使用，就经常会发生这种现象，若不能及时处理，就会影响水泥发泡机的使用，降低工作效率甚至减少发泡机的使用寿命。

水泥发泡机在使用过程中如果发生机身过热的情况，可将机械的机门打开，使其内部零件进行自然通风散热，或将电动机旁边的机壳卸下，水泥发泡机公司，增加其散热能力，这都是简单直接的散热方式。如果机器温度仍未降低，则说明是润滑系统产生故障，致使零件摩擦加大，造成温度上升，在这种情况下就要做好润滑油的更换和补充，并停止工作，带机器冷却到合适温度之后在进行启动，切不可长时间保持高温运作，以免对水泥发泡机产生不好的影响。

在水泥发泡机工作过程中要注意降温，一段时间的工作以后，查看电机是否温度过高，如果温度过高，水泥发泡机报价，一定要采取措施降温，从而提高它的工作效率。

即从表面看上去水相当的多，过一会上面是一层水，下面是一层水泥，没有泡，这就是我们常说的水泥发泡机离析现象。当遇到这种情况时我们应该怎么办呢？

首先要了解造成离析现象的根本原因主要是没泡。可查一下观察口的泡沫是否正常，如果正常，把功能开关拨到停的位置，并将发泡器上的两个阀都关上，看气包压力表是否能加压到15kq，到15kp后安全阀将自动排气为正常，如果观察口发泡正常则可能是高压水泵不输送发泡剂或者是高压气泵不打气造成的，另外如果发泡器里的钢丝球浸满水泥也会出现没泡；有时低层正常，高层分离，多数是气泵或是水泵的压力达不到造成的。

综上所述发泡机看起来比较复杂，可把各个部分分开成一部分一部分的看（气泵、水泵、发泡器）就比较简单了，从根本了解水泥发泡机出现故障的原因，问题也会迎刃而解。

成型机保养须知:

1) 电控部份：

传统射出机使用接点式继电器来切换各种动作，常因接点螺丝松动及接点老化而故障，通常在使用一百万次后即应更换新品，以确保电控稳定性。尤其灰尘附著及空气潮湿等环境因素亦会影向机台动作。

现代的射出机采用无接点式的集成电路，电线的连接大为减少，明显改善导线造成的不良现象，并提高稳定性。

2) 机构部份：

机构部份应定期保养润滑借以降低摩擦系数，减少磨损。头板上之螺母及锁紧螺丝应定期检查，以免哥林柱受力不均而断裂。

模厚调整机构应定期检查传动轴大齿轮或链条有无偏移或松弛现象。齿轮上压板螺丝是否松动、润滑油脂是否足够等。

3) 油压部份：油压系统方面应注意液压油之清洁度以保持液压油之质量，应使用安定性佳，质量较高之液压油，除定期更换之外，更应适当控制其工作温度50C以下以避免因劣化而影向油压动作之稳定

以上便是潍坊宏金镓机械有限公司所要介绍的全部内容，提醒大家水泥发泡机在使用的过程中一定要注意维修和保养，这样才会减少故障的出现。

水泥发泡机公司-昌邑水泥发泡机-

宏金镓机械设备(查看)由潍坊宏金镓机械设备有限公司提供。潍坊宏金镓机械设备有限公司是山东 潍坊, 机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏金镓机械设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏金镓机械设备更加美好的未来。