

# 湿式电捕焦油器厂家 电捕焦油器 湖北华信环保维护费用低

产品名称	湿式电捕焦油器厂家 电捕焦油器 湖北华信环保维护费用低
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

## 产品详情

在新安装或大修后的电捕焦油器投入运行时，可以在数小时内不见焦油封排出焦油，这是因为刚除下的焦油在沉淀极及塔体的内壁上，同时焦油封也要有一部分积聚后才能流出，所以这是一种正常的现象。

但若一直未见焦油流出，这就要细致的进行分析：

- 1.观察供电电压及电流是否正常，若电压有闪动现象则是正常，若电压极为稳定，则需检查机组及供直流电系统是否有故障，若电压极低也属于不正常现象，此时不会产生电离，因而也无法将焦油除下。
- 2.在直流供电的正常情况下，就要分析焦油封有没有或堵塞现象。
- 3.检查净化系统的进口水封是否呈打开状态，净化系统的出口阀门是否处于全开状态。
- 4.在上列故障都已排除的情况下，则应考虑分气格板是否有异物堵塞现象以及电捕焦油器的锥型底出口有无堵塞现象（由于瓷瓶落下）。

电捕焦油器在运行过程中也会出现异常的情况，如不出油，而只冒油烟或范油珠的现象，湿式电捕焦油器厂家，一则可能使除下的焦油量小而焦油封保温蒸汽过大，再则可能是电捕焦油器锥型底有堵塞现象。

有时候有超过异常的出焦油（量增多了），这可能是原来电捕焦油器运行温度较低，而遇双竖管清洗水有故障，超过95 的半净煤气以至于300-400 的脏煤气进入电捕焦油器时，由于温度高，将涂在沉淀极及塔体内表面的焦油层融化而流下。

## 除焦油器温馨提示您除尘器设备使用中的危险

很多机械设备在使用的过程中，由于一些主观或客观的原因都会发生一些故障，从而对操作人员造成一定的人身伤害。下面郑州除尘器告诉大家一些除尘器设备在使用中的危险。

**机械伤害：**在卸灰过程中，操纵工人由于误操纵，可能被绞叶卡伤。在操纵除尘器风机电机液压器时，操纵工人误进旋转部位，导致绞伤。在除尘机风机检查、维修过程中，由于机械分离导致伤人事故。

还有触电，除尘机风机检查、维修、卸灰等作业中，由于电气断路、短路，而工人在没有防护措施的情况下，用手触摸运行电机、电缆时，电捕焦油器，可能发生触电事故。在高压转换开关时，带电操纵，可能导致触电事故。除尘机风机检查、维修、卸灰等作业中可能涉及高空作业，如操纵工人误正确防护措施情况下可能发生高空坠落事故。

电捕焦油器是煤气净化系统中清除煤气中焦油雾的设备，我们知道要对其进行定期的清洗工作，以保证正常运行。因此对待每次的清洗任务，工作人员不能有丝毫懈怠。

电捕在工艺为复杂的煤气净化系统里起着至为关键的作用。如果煤气中夹带较多的焦油雾，在硫铵饱和器中凝聚下来，会使酸焦油量增多；进入洗苯塔里，会使洗油质量变坏，影响苯的回收；进入脱硫系统，陶瓷厂电捕焦油器厂家，则会降低脱硫效率。电捕的捕油效果对后续工段影响甚大。对馈电箱保温蒸汽管回汽管改造、更换底部蒸汽加热管、检查电晕线垂直度、电瓷瓶、沉淀极管壁腐蚀情况、检查调节螺栓腐蚀造成的松动和吊架的平整.....维修人员必须对这个事关煤气净化回收的关键设备进行细致的检查。车间有着较为复杂的自动化系统，为提高电捕的做功功率，碳素厂电捕焦油器，自控人员需对其二次电压和二次电流进行调节，有效提高了电捕的捕油效果。"轻装上阵"的电捕才能让废水、贫液温度达到洗涤要求指标，有效保证净煤气质量和生产的良性循环。

湿式电捕焦油器厂家-电捕焦油器-湖北华信环保维护费用低由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司是湖北襄樊,环保项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在湖北华信环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创湖北华信环保更加美好的未来。