

喷绘机 众拓科技 赛博喷绘机报价

产品名称	喷绘机 众拓科技 赛博喷绘机报价
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

产品详情

绘机死机

如果喷绘机出现问题，后果是非常严重的，如果喷制到一半死机了，那么这个喷绘基本上报废掉了，特别是特大型喷绘，损失难以估计。而导致死机的原因比较复杂，下面具体分析一下造成故障的原因以及应对方案。

死机的类型

一种是设备故障，即是设备突然停止工作或工作出现问题；另一种是数据传输出现问题，数据中断可依然在打印。这种情况后者比前者更麻烦，如出现

这种情况，就不需要重启设备和软件了。

分析原因

导致喷绘机死机的主要原因可以归纳为四个方面：1.机械故障；2.干扰；3.软件故障；4.电路故障。同一台设备可能会存在多种故障，锐智喷绘机生产厂家，需要仔细检查才

喷绘机为何无法控色

质量合格的UV喷绘机在喷绘过程中如果突然暂停开始进行喷头清洗工作，赛博喷绘机报价，那么，当木板UV喷绘机开始继续喷印时，画面前后可能会出现深浅色差。

导致这个现象的原因很简单，由于喷头进行清洗，内部油墨都洗刷，再次开始打印时，油墨供墨无法及时跟进，那么就会造成深浅色差。

尤其对于四色喷绘的UV喷绘机来说，颜色的区域并不宽，在进行调色的时候，赛博喷绘机价格，墨水挥发快，喷绘机，干燥快，渗透性强，前后两次喷上去的画面很难融合，造成墨层高低不平，变色。

为了保障画面色彩的正常喷印，我们首先要保障喷头通畅，减少喷头在工作中堵塞的概率。UV喷绘机喷头不但需要每日保养，在工作前后也都需要清洗并测试喷头状态。

除此之外，还有注意使用墨水。一般来说，UV喷绘机制造商会规定一种油墨，如果需要其他油墨，必须咨询制造商。不要轻易使用劣质墨水，劣质墨水可能带有强烈的腐蚀性，会劈坏供墨管路，导致漏墨，污染破坏UV喷绘机内部系统

备安装完毕后，以及设备启用初期对喷头进行的保养维护

1. 为使喷头进入更好的运作状态，在设备正式开始承接制作业务之前，请务必用1~2天时间尽更大可能多打印一些画面，画面更好是CMYK 4色都用到的，而且在画面的2边都要加上C、M、Y、K 4色色条以确保4个喷头始终处于喷墨状态。

2. 喷绘时尽量把右端清洁站内的保湿海绵连同其托架一起取出。

喷绘机-众拓科技-赛博喷绘机报价由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司为客户提供“打印设备”等业务，公司拥有“东川”等品牌，专注于打印机等行业。，在南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。